Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Архангельские котельные ПАО "ТГК-2"

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Руководство	Не требуется				
Служба эксплуатации электротехнического оборудования, КИПиА	Не требуется				
Группа делопроизводства	Не требуется				
Группа охраны труда и производственного контроля	Не требуется				
Группа складского хозяйства	Не требуется				
Группа технического перевооружения, реконструкции и подготовки ремонтов	Не требуется				
Ремонтная бригада					
5410.0015. Огнеупорщик 5 разряда	Шум: Применение средств звукопоглощения	Снижение уровня шума			
5410.0016. Слесарь-ремонтник 6 разряда	Шум: Применение средств звукопоглощения	Снижение уровня шума			
	Тяжесть: Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение тяжести трудового процесса			
5410.0017. Электрогазосварщик 6 разряда	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Использовать СИЗ органов дыхания	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	УФ-излучение: Использовать СИЗ для защиты от УФ-излучения	Контроль правильного применения СИЗ для снижения уровня воздействия УФ-излучения			
	Тяжесть: Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение тяжести трудового процесса			
5410.0018. Электрогазосварщик 6 разряда	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Использовать СИЗ органов дыхания	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Тяжесть: Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение тяжести трудового процесса			
	УФ-излучение: Использовать СИЗ для защиты от УФ-излучения	Контроль правильного применения СИЗ для снижения уровня воздействия УФ-			

		излучения			
Группа хозяйственного обеспечения	Не требуется				
Оперативно-диспетчерская служба	Не требуется				
Производственно-технический отдел	Не требуется				
Район эксплуатации котельных №1					
5410.0027. Мастер участка 2 группы	Тяжесть: Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение тяжести трудового процесса			
	Шум:Применение средств звукопоглощения	Снижение уровня шума			
Котельная бани (ул.Маслова, д.17, стр.1)					
5410.0031. Оператор котельной 5 разряда	Шум: Применение средств звукопоглощения	Снижение уровня шума			
5410.0032. Сливщик-разливщик 3 разряда	Тяжесть: Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение тяжести трудового процесса			
	Шум: Применение средств звукопоглощения	Снижение уровня шума			
	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Использовать СИЗ органов дыхания	Уменьшение времени контакта с вредными веществами. Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
5410.0033. Уборщик производственных помещений	Шум: Применение средств звукопоглощения	Снижение уровня шума			
	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Использовать СИЗ органов дыхания	Уменьшение времени контакта с вредными веществами. Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
Котельная БТО тралфлота (ул.Маймаксанская, д.77, к.2)					
5410.0034. Аппаратчик химводоочистки 2 разряда	Шум: Применение средств звукопоглощения	Снижение уровня шума			
	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Использовать СИЗ органов дыхания	Уменьшение времени контакта с вредными веществами. Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
5410.0035. Машинист (кочегар) котельной 3 разряда	Тяжесть: Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение тяжести трудового процесса			
	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Исполь-	Уменьшение времени контакта с вредными веществами.			

	зовать СИЗ органов дыхания	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
5410.0036. Машинист (кочегар) котельной 3 разряда	Тяжесть: Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение тяжести трудового процесса			
	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Использовать СИЗ органов дыхания	Уменьшение времени контакта с вредными веществами. Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
5410.0037. Машинист (кочегар) котельной 4 разряда	Тяжесть: Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение тяжести трудового процесса			
	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Использовать СИЗ органов дыхания	Уменьшение времени контакта с вредными веществами. Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
5410.0038. Машинист топливоподачи 3 разряда	Шум: Применение средств звукопоглощения	Снижение уровня шума			
	Тяжесть: Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение тяжести трудового процесса			
	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Использовать СИЗ органов дыхания	Уменьшение времени контакта с вредными веществами. Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
5410.0039. Начальник котельной	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
5410.0040. Оператор теплового пункта 2 разряда	Шум: Применение средств звукопоглощения	Снижение уровня шума			
5410.0041. Уборщик производственных помещений	Тяжесть: Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение тяжести трудового процесса			
	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Использовать СИЗ органов дыхания	Уменьшение времени контакта с вредными веществами. Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
Котельная пос. Гидролизного завода (ул.Гидролизный, д.12, стр.1)					
5410.0042. Машинист (кочегар) котельной 2 разряда	Тяжесть: Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение тяжести трудового процесса			
	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Использовать СИЗ органов дыхания	Уменьшение времени контакта с вредными веществами. Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
5410.0043. Машинист (кочегар) котельной 2 разряда	Тяжесть: Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение тяжести трудового процесса			

	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Использовать СИЗ органов дыхания	Уменьшение времени контакта с вредными веществами. Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
5410.0044. Машинист (кочегар) котельной 3 разряда	Тяжесть: Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение тяжести трудового процесса			
	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Использовать СИЗ органов дыхания	Уменьшение времени контакта с вредными веществами. Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
5410.0045. Начальник котельной	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
5410.0046. Оператор котельной 5 разряда	Шум: Применение средств звукопоглощения	Снижение уровня шума			
	Тяжесть: Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение тяжести трудового процесса			
5410.0047. Оператор теплового пункта 2 разряда	Шум: Применение средств звукопоглощения	Снижение уровня шума			
5410.0048. Слесарь-ремонтник 4 разряда	Шум: Применение средств звукопоглощения	Снижение уровня шума			
	Тяжесть: Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение тяжести трудового процесса			
	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Использовать СИЗ органов дыхания	Уменьшение времени контакта с вредными веществами. Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
5410.0049. Уборщик производственных помещений	Тяжесть: Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение тяжести трудового процесса			
	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Использовать СИЗ органов дыхания	Уменьшение времени контакта с вредными веществами. Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
Котельная пос. л/з №14 (ул.Маслова, д.1)					
5410.0050. Машинист (кочегар) котельной 2 разряда	Тяжесть: Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение тяжести трудового процесса			
	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Использовать СИЗ органов дыхания	Уменьшение времени контакта с вредными веществами. Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
Котельная пос. л/з №21(ул.Корабельная, д.19, стр.1)					

5410.0051. Мастер участка	Тяжесть: Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение тяжести трудового процесса			
5410.0052. Машинист (кочегар) котельной 2 разряда	Тяжесть: Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение тяжести трудового процесса			
	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Использовать СИЗ органов дыхания	Уменьшение времени контакта с вредными веществами. Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
Котельная пос. л/з №29 (ул.Лодемская, д.56)					
5410.0053. Мастер участка	Тяжесть: Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение тяжести трудового процесса			
5410.0054. Оператор котельной 4 разряда	Шум: Применение средств звукопоглощения	Снижение уровня шума			
	Тяжесть: Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение тяжести трудового процесса			
Котельная туб. больницы (ул.Победы, д.6, стр.1)					
5410.0055. Машинист (кочегар) котельной 2 разряда	Тяжесть: Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение тяжести трудового процесса			
	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Использовать СИЗ органов дыхания	Уменьшение времени контакта с вредными веществами. Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
5410.0056. Машинист (кочегар) котельной 3 разряда	Тяжесть: Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение тяжести трудового процесса			
	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Использовать СИЗ органов дыхания	Уменьшение времени контакта с вредными веществами. Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
Ремонтный участок №1					
5410.0057. Мастер участка	Тяжесть: Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение тяжести трудового процесса			
5410.0058. Слесарь по обслуживанию тепловых сетей 4 разряда	Шум: Применение средств звукопоглощения	Снижение уровня шума			
	Тяжесть: Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение тяжести трудового процесса			
	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Использовать СИЗ органов дыхания	Уменьшение времени контакта с вредными веществами. Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
5410.0059. Слесарь по обслуживанию тепловых сетей 5 разряда	Шум: Применение средств звукопоглощения	Снижение уровня шума			

	Тяжесть: Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение тяжести трудового процесса			
	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Использовать СИЗ органов дыхания	Уменьшение времени контакта с вредными веществами. Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
5410.0060. Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов 4 разряда	Шум: Применение средств звукопоглощения	Снижение уровня шума			
	Тяжесть: Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение тяжести трудового процесса			
	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Использовать СИЗ органов дыхания	Уменьшение времени контакта с вредными веществами. Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
5410.0061. Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов 5 разряда	Шум: Применение средств звукопоглощения	Снижение уровня шума			
	Тяжесть: Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение тяжести трудового процесса			
	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Использовать СИЗ органов дыхания	Уменьшение времени контакта с вредными веществами. Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
5410.0062. Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов 6 разряда	Шум: Применение средств звукопоглощения	Снижение уровня шума			
	Тяжесть: Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение тяжести трудового процесса			
	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Использовать СИЗ органов дыхания	Уменьшение времени контакта с вредными веществами. Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
5410.0063. Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Использовать СИЗ органов дыхания	Уменьшение времени контакта с вредными веществами. Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Тяжесть: Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение тяжести трудового процесса			
5410.0064. Электрогазосварщик	Химический: Организовать рациональ-	Уменьшение времени контак-			

4 разряда	ные режимы труда и отдыха. Использовать СИЗ органов дыхания	та с вредными веществами			
	Тяжесть: Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение тяжести трудового процесса			
	УФ-излучение: Использовать СИЗ для защиты от УФ-излучения	Контроль правильного применения СИЗ для снижения уровня воздействия УФ-излучения			
5410.0065. Электрогазосварщик 5 разряда	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Использовать СИЗ органов дыхания	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Тяжесть: Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение тяжести трудового процесса			
	УФ-излучение: Использовать СИЗ для защиты от УФ-излучения	Контроль правильного применения СИЗ для снижения уровня воздействия УФ-излучения			
5410.0066. Электромонтер по обслуживанию электроустановок 4 разряда	Тяжесть: Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение тяжести трудового процесса			
	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Использовать СИЗ органов дыхания	Уменьшение времени контакта с вредными веществами. Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
5410.0067. Электромонтер по обслуживанию электроустановок 5 разряда	Тяжесть: Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение тяжести трудового процесса			
	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Использовать СИЗ органов дыхания	Уменьшение времени контакта с вредными веществами. Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
5410.0068. Электромонтер по обслуживанию электроустановок 6 разряда	Тяжесть: Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение тяжести трудового процесса			
	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Использовать СИЗ органов дыхания	Уменьшение времени контакта с вредными веществами. Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
Район эксплуатации котельных №2					
Котельная 100-кв.дома о.Бревенник (ул.Луганская, д.14, стр.1)					

5410.0075. Аппаратчик химводоочистки 2 разряда	Шум: Применение средств звукопоглощения	Снижение уровня шума			
	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Использовать СИЗ органов дыхания	Уменьшение времени контакта с вредными веществами. Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
5410.0076. Машинист (кочегар) котельной 3 разряда	Тяжесть: Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение тяжести трудового процесса			
	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Использовать СИЗ органов дыхания	Уменьшение времени контакта с вредными веществами. Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
5410.0077. Машинист (кочегар) котельной 3 разряда	Тяжесть: Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение тяжести трудового процесса			
	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Использовать СИЗ органов дыхания	Уменьшение времени контакта с вредными веществами. Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
5410.0078. Машинист (кочегар) котельной 4 разряда	Тяжесть: Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение тяжести трудового процесса			
	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Использовать СИЗ органов дыхания	Уменьшение времени контакта с вредными веществами. Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
5410.0079. Машинист топливоподачи 2 разряда	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Использовать СИЗ органов дыхания	Уменьшение времени контакта с вредными веществами. Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Шум: Применение средств звукопоглощения	Снижение уровня шума			
	Тяжесть: Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение тяжести трудового процесса			
5410.0081. Уборщик производственных помещений	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Использовать СИЗ органов дыхания	Уменьшение времени контакта с вредными веществами. Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Тяжесть: Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение тяжести трудового процесса			
Котельная 1-го участка о.Бревенник (ул.Моряка, д.10, к.3, стр.2)					
5410.0083. Машинист (кочегар) котельной 2 разряда	Тяжесть: Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение тяжести трудового процесса			

	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Использовать СИЗ органов дыхания	Уменьшение времени контакта с вредными веществами. Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
5410.0084. Машинист (кочегар) котельной 2 разряда	Тяжесть: Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение тяжести трудового процесса			
	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Использовать СИЗ органов дыхания	Уменьшение времени контакта с вредными веществами. Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
5410.0085. Машинист (кочегар) котельной 3 разряда	Тяжесть: Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение тяжести трудового процесса			
	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Использовать СИЗ органов дыхания	Уменьшение времени контакта с вредными веществами. Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
Котельная о. Хабарка					
5410.0086. Аппаратчик химводоочистки 2 разряда	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Использовать СИЗ органов дыхания	Уменьшение времени контакта с вредными веществами. Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Шум: Применение средств звукопоглощения	Снижение уровня шума			
5410.0087. Машинист (кочегар) котельной 2 разряда	Тяжесть: Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение тяжести трудового процесса			
	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Использовать СИЗ органов дыхания	Уменьшение времени контакта с вредными веществами. Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
5410.0088. Машинист двигателей внутреннего сгорания	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Использовать СИЗ органов дыхания	Уменьшение времени контакта с вредными веществами. Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Шум: Применение средств звукопоглощения	Снижение уровня шума			
	Тяжесть: Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение тяжести трудового процесса.			
5410.0090. Подсобный рабочий	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Использовать СИЗ органов дыхания	Уменьшение времени контакта с вредными веществами. Уменьшение времени контакта с вредными веществами			

	Шум: Применение средств звукопоглощения	Снижение уровня шума			
5410.0091. Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов 3 разряда	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Использовать СИЗ органов дыхания	Уменьшение времени контакта с вредными веществами. Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Шум: Применение средств звукопоглощения	Снижение уровня шума			
	Тяжесть: Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение тяжести трудового процесса			
5410.0092. Электрогазосварщик 5 разряда	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Использовать СИЗ органов дыхания	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Тяжесть: Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение тяжести трудового процесса			
	УФ-излучение: Использовать СИЗ для защиты от УФ-излучения	Контроль правильного применения СИЗ для снижения уровня воздействия УФ-излучения			
5410.0093. Электромонтер по обслуживанию электроустановок 4 разряда	Тяжесть: Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение тяжести трудового процесса			
	Шум:Применение средств звукопоглощения	Снижение уровня шума			
	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Использовать СИЗ органов дыхания	Уменьшение времени контакта с вредными веществами. Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
Котельная пос. л/з №24 о.Бревенник (ул.Чупрова, д.10, стр.1)					
5410.0094. Машинист (кочегар) котельной 2 разряда	Тяжесть: Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение тяжести трудового процесса			
	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Использовать СИЗ органов дыхания	Уменьшение времени контакта с вредными веществами. Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
Котельная пос.Конвейер (ул.Л.Толстова, д.30, к.1, стр.1)					
5410.0095. Машинист (кочегар) котельной 2 разряда	Тяжесть: Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение тяжести трудового процесса			
	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Исполь-	Уменьшение времени контакта с вредными веществами.			

	зовать СИЗ органов дыхания	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
5410.0096. Машинист (кочегар) котельной 2 разряда	Тяжесть: Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение тяжести трудового процесса			
	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Использовать СИЗ органов дыхания	Уменьшение времени контакта с вредными веществами. Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
Ремонтный участок №2					
5410.0098. Слесарь по обслуживанию тепловых сетей 5 разряда	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Использовать СИЗ органов дыхания	Уменьшение времени контакта с вредными веществами. Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Шум: Применение средств звукопоглощения	Снижение уровня шума			
	Тяжесть: Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение тяжести трудового процесса			
5410.0099. Слесарь по обслуживанию тепловых сетей 4 разряда	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Использовать СИЗ органов дыхания	Уменьшение времени контакта с вредными веществами. Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Шум: Применение средств звукопоглощения	Снижение уровня шума			
	Тяжесть: Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение тяжести трудового процесса			
5410.0100. Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов 5 разряда	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Использовать СИЗ органов дыхания	Уменьшение времени контакта с вредными веществами. Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Шум: Применение средств звукопоглощения	Снижение уровня шума			
	Тяжесть: Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение тяжести трудового процесса			
5410.0101. Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов 4 разряда	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Использовать СИЗ органов дыхания	Уменьшение времени контакта с вредными веществами. Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Шум: Применение средств звукопоглощения	Снижение уровня шума			
	Тяжесть: Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение тяжести трудового процесса			
5410.0102. Слесарь по ремонту оборудования котельных и пы-	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Исполь-	Уменьшение времени контакта с вредными веществами.			

лепригтовительных цехов 4 разряда	зовать СИЗ органов дыхания	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Шум: Применение средств звукопоглощения	Снижение уровня шума			
	Тяжесть: Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение тяжести трудового процесса			
5410.0103. Токарь 6 разряда	Шум: Применение средств звукопоглощения	Снижение уровня шума			
5410.0104. Уборщик производственных помещений	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Использовать СИЗ органов дыхания	Уменьшение времени контакта с вредными веществами. Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Тяжесть: Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение тяжести трудового процесса			
5410.0105. Электрогазосварщик 4 разряда	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Использовать СИЗ органов дыхания	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Тяжесть: Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение тяжести трудового процесса			
	УФ-излучение: Использовать СИЗ для защиты от УФ-излучения	Контроль правильного применения СИЗ для снижения уровня воздействия УФ-излучения			
5410.0106. Электрогазосварщик 5 разряда	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Использовать СИЗ органов дыхания	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Тяжесть: Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение тяжести трудового процесса			
	УФ-излучение: Использовать СИЗ для защиты от УФ-излучения	Контроль правильного применения СИЗ для снижения уровня воздействия УФ-излучения			
5410.0107. Электромонтер по обслуживанию электроустановок 4 разряда	Тяжесть: Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение тяжести трудового процесса			
	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Использовать СИЗ органов дыхания	Уменьшение времени контакта с вредными веществами. Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
Район эксплуатации котельных №3					
5410.0108. Мастер участка 2 группы	Тяжесть: Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение тяжести трудового процесса			

	Шум:Применение средств звукопоглощения	Снижение уровня шума			
5410.0109. Механик	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
Котельная №10 (пр.Северный, д.24, стр.1)					
5410.0113. Машинист (кочегар) котельной 2 разряда	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Использовать СИЗ органов дыхания	Уменьшение времени контакта с вредными веществами. Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Тяжесть: Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение тяжести трудового процесса			
Котельная гаража (ул.Зеленец, д.57, стр.3)					
5410.0114. Мастер участка	Тяжесть: Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение тяжести трудового процесса			
5410.0115. Машинист (кочегар) котельной 3 разряда	Тяжесть: Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение тяжести трудового процесса			
	Шум: Применение средств звукопоглощения	Снижение уровня шума			
	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Использовать СИЗ органов дыхания	Уменьшение времени контакта с вредными веществами. Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
5410.0116. Машинист (кочегар) котельной 3 разряда	Тяжесть: Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение тяжести трудового процесса			
	Шум: Применение средств звукопоглощения	Снижение уровня шума			
	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Использовать СИЗ органов дыхания	Уменьшение времени контакта с вредными веществами. Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
5410.0117. Оператор теплового пункта 3 разряда	Тяжесть: Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение тяжести трудового процесса			
	Шум:Применение средств звукопоглощения	Снижение уровня шума			
Котельная № 12 (ул.Адмирала Макарова, д.2, к.4, стр.1)					
5410.0118. Машинист (кочегар) котельной 2 разряда	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Использовать СИЗ органов дыхания	Уменьшение времени контакта с вредными веществами. Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Шум: Применение средств звукопогло-	Снижение уровня шума			

	щения				
	Тяжесть: Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение тяжести трудового процесса			
Котельная № 4 (ул. Аллейная, д.20, стр.2)					
5410.0119. Машинист (кочегар) котельной 3 разряда	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Использовать СИЗ органов дыхания	Уменьшение времени контакта с вредными веществами. Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Шум: Применение средств звукопоглощения	Снижение уровня шума			
	Тяжесть: Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение тяжести трудового процесса			
5410.0120. Машинист (кочегар) котельной 3 разряда	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Использовать СИЗ органов дыхания	Уменьшение времени контакта с вредными веществами. Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Шум: Применение средств звукопоглощения	Снижение уровня шума			
	Тяжесть: Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение тяжести трудового процесса			
5410.0121. Уборщик производственных помещений	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Использовать СИЗ органов дыхания	Уменьшение времени контакта с вредными веществами. Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Тяжесть: Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение тяжести трудового процесса			
Котельная № 8 (ул.Дрейера, д.13, к.2)					
5410.0122. Машинист (кочегар) котельной 2 разряда	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Использовать СИЗ органов дыхания	Уменьшение времени контакта с вредными веществами. Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Шум: Применение средств звукопоглощения	Снижение уровня шума			
	Тяжесть: Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение тяжести трудового процесса			
5410.0123. Подсобный рабочий	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Использовать СИЗ органов дыхания	Уменьшение времени контакта с вредными веществами. Уменьшение времени контакта с вредными веществами			

	Шум: Применение средств звукопоглощения	Снижение уровня шума			
Котельная № 9 (ул.Кочуринская, д.23, стр.1)					
5410.0124. Машинист (кочегар) котельной 2 разряда	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Использовать СИЗ органов дыхания	Уменьшение времени контакта с вредными веществами. Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Шум: Применение средств звукопоглощения	Снижение уровня шума			
	Тяжесть: Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение тяжести трудового процесса			
Котельная аэропорта, о. Кегостров (ул.Аэропорт Кегостров, д.38, стр.1)					
5410.0125. Машинист (кочегар) котельной 2 разряда	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Использовать СИЗ органов дыхания	Уменьшение времени контакта с вредными веществами. Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Шум: Применение средств звукопоглощения	Снижение уровня шума			
	Тяжесть: Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение тяжести трудового процесса			
Котельная о. Кегостров (ул.Кегостровская, д.53, к.1)					
5410.0126. Аппаратчик химводоочистки 2 разряда	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Использовать СИЗ органов дыхания	Уменьшение времени контакта с вредными веществами. Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Шум: Применение средств звукопоглощения	Снижение уровня шума			
5410.0127. Машинист (кочегар) котельной 3 разряда	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Использовать СИЗ органов дыхания	Уменьшение времени контакта с вредными веществами. Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Шум: Применение средств звукопоглощения	Снижение уровня шума			
	Тяжесть: Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение тяжести трудового процесса			
5410.0128. Машинист (кочегар) котельной 3 разряда	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Использовать СИЗ органов дыхания	Уменьшение времени контакта с вредными веществами. Уменьшение времени контакта с вредными веществами			

	Шум: Применение средств звукопоглощения	Снижение уровня шума			
	Тяжесть: Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение тяжести трудового процесса			
5410.0129. Машинист (кочегар) котельной 5 разряда	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Использовать СИЗ органов дыхания	Уменьшение времени контакта с вредными веществами. Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Шум: Применение средств звукопоглощения	Снижение уровня шума			
	Тяжесть: Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение тяжести трудового процесса			
5410.0131. Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов 4 разряда	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Использовать СИЗ органов дыхания	Уменьшение времени контакта с вредными веществами. Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Шум: Применение средств звукопоглощения	Снижение уровня шума			
	Тяжесть: Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение тяжести трудового процесса			
5410.0132. Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов 5 разряда	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Использовать СИЗ органов дыхания	Уменьшение времени контакта с вредными веществами. Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Шум: Применение средств звукопоглощения	Снижение уровня шума			
	Тяжесть: Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение тяжести трудового процесса			
5410.0133. Уборщик производственных помещений	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Использовать СИЗ органов дыхания	Уменьшение времени контакта с вредными веществами. Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Тяжесть: Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение тяжести трудового процесса			
Котельная о. Краснофлотский (ул.Лермонтова, д. 23, стр.24)					
5410.0134. Машинист (кочегар) котельной 3 разряда	Тяжесть: Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение тяжести трудового процесса			
	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Использовать СИЗ органов дыхания	Уменьшение времени контакта с вредными веществами. Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Шум: Применение средств звукопогло-	Снижение уровня шума			

	щения				
Котельная о. Краснофлотский (ул.Лермонтова, д.2, стр.2)					
5410.0137. Оператор котельной 5 разряда	Шум: Применение средств звукопоглощения	Снижение уровня шума			
5410.0138. Слесарь-ремонтник 4 разряда	Шум: Применение средств звукопоглощения	Снижение уровня шума			
	Тяжесть: Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение тяжести трудового процесса			
5410.0139. Сливщик-разливщик 3 разряда	Шум: Применение средств звукопоглощения	Снижение уровня шума			
	Тяжесть: Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение тяжести трудового процесса			
	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Использовать СИЗ органов дыхания	Уменьшение времени контакта с вредными веществами. Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
5410.0140. Уборщик производственных помещений	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Использовать СИЗ органов дыхания	Уменьшение времени контакта с вредными веществами. Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Тяжесть: Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение тяжести трудового процесса			
Котельная Пирсы (ул.Пирсовая, д.71, к.1, стр.1)					
5410.0141. Мастер участка	Тяжесть: Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение тяжести трудового процесса			
5410.0142. Машинист (кочегар) котельной 2 разряда	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Использовать СИЗ органов дыхания	Уменьшение времени контакта с вредными веществами. Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Шум: Применение средств звукопоглощения	Снижение уровня шума			
	Тяжесть: Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение тяжести трудового процесса			
Котельная пос. Бакарица (ул.Лесозаводская, д.8, стр.3)					
5410.0143. Начальник котельной	Тяжесть: Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение тяжести трудового процесса			
5410.0144. Оператор котельной 5 разряда	Шум: Применение средств звукопоглощения	Снижение уровня шума			
5410.0145. Слесарь-ремонтник 4 разряда	Шум: Применение средств звукопоглощения	Снижение уровня шума			

	Тяжесть: Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение тяжести трудового процесса			
5410.0146. Сливщик-разливщик 3 разряда	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Использовать СИЗ органов дыхания	Уменьшение времени контакта с вредными веществами. Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Шум: Применение средств звукопоглощения	Снижение уровня шума			
	Тяжесть: Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение тяжести трудового процесса			
5410.0147. Уборщик производственных помещений	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Использовать СИЗ органов дыхания	Уменьшение времени контакта с вредными веществами. Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Тяжесть: Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение тяжести трудового процесса			
Котельная пос. Глухое (ул.Дрейера, д.1, к.4, стр.2)					
5410.0148. Аппаратчик химводоочистки 2 разряда	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Использовать СИЗ органов дыхания	Уменьшение времени контакта с вредными веществами. Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Шум: Применение средств звукопоглощения	Снижение уровня шума			
5410.0149. Машинист (кочегар) котельной 4 разряда	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Использовать СИЗ органов дыхания	Уменьшение времени контакта с вредными веществами. Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Шум: Применение средств звукопоглощения	Снижение уровня шума			
	Тяжесть: Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение тяжести трудового процесса			
5410.0150. Машинист (кочегар) котельной 5 разряда	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Использовать СИЗ органов дыхания	Уменьшение времени контакта с вредными веществами. Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Шум: Применение средств звукопоглощения	Снижение уровня шума			
	Тяжесть: Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение тяжести трудового процесса			
5410.0151. Машинист топливоподачи 2 разряда	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Использовать СИЗ органов дыхания	Уменьшение времени контакта с вредными веществами. Уменьшение времени контак-			

		та с вредными веществами			
	Шум: Применение средств звукопоглощения	Снижение уровня шума			
	Тяжесть: Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение тяжести трудового процесса			
5410.0152. Начальник котельной	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
5410.0153. Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов 4 разряда	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Использовать СИЗ органов дыхания	Уменьшение времени контакта с вредными веществами. Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Шум: Применение средств звукопоглощения	Снижение уровня шума			
	Тяжесть: Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение тяжести трудового процесса			
5410.0154. Уборщик производственных помещений	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Использовать СИЗ органов дыхания	Уменьшение времени контакта с вредными веществами. Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Тяжесть: Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение тяжести трудового процесса			
Котельная школы № 83 (ул.Адмирала Макарова, д.33, стр.1)					
5410.0155. Мастер участка	Тяжесть: Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение тяжести трудового процесса			
5410.0156. Машинист (кочегар) котельной 2 разряда	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Использовать СИЗ органов дыхания	Уменьшение времени контакта с вредными веществами. Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Шум: Применение средств звукопоглощения	Снижение уровня шума			
	Тяжесть: Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение тяжести трудового процесса			
5410.0157. Машинист (кочегар) котельной 3 разряда	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Использовать СИЗ органов дыхания	Уменьшение времени контакта с вредными веществами. Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Шум: Применение средств звукопоглощения	Снижение уровня шума			
	Тяжесть: Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение тяжести трудового процесса			
Ремонтный участок №3					

5410.0158. Мастер участка	Тяжесть: Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение тяжести трудового процесса			
5410.0159. Оператор теплового пункта 3 разряда	Шум:Применение средств звукопоглощения	Снижение уровня шума			
5410.0160. Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 6 разряда	Тяжесть: Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение тяжести трудового процесса			
5410.0161. Слесарь по обслуживанию тепловых сетей 4 разряда	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Использовать СИЗ органов дыхания	Уменьшение времени контакта с вредными веществами. Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Шум: Применение средств звукопоглощения	Снижение уровня шума			
	Тяжесть: Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение тяжести трудового процесса			
5410.0162. Слесарь по обслуживанию тепловых сетей 5 разряда	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Использовать СИЗ органов дыхания	Уменьшение времени контакта с вредными веществами. Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Шум: Применение средств звукопоглощения	Снижение уровня шума			
	Тяжесть: Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение тяжести трудового процесса			
5410.0163. Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов 4 разряда	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Использовать СИЗ органов дыхания	Уменьшение времени контакта с вредными веществами. Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Шум: Применение средств звукопоглощения	Снижение уровня шума			
	Тяжесть: Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение тяжести трудового процесса			
5410.0164. Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов 5 разряда	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Использовать СИЗ органов дыхания	Уменьшение времени контакта с вредными веществами. Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Шум: Применение средств звукопоглощения	Снижение уровня шума			
	Тяжесть: Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение тяжести трудового процесса			
5410.0165. Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов 6 разряда	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Использовать СИЗ органов дыхания	Уменьшение времени контакта с вредными веществами. Уменьшение времени контакта с вредными веществами			

	Шум: Применение средств звукопоглощения	Снижение уровня шума			
	Тяжесть: Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение тяжести трудового процесса			
5410.0166. Слесарь по ремонту оборудования топливоподачи 5 разряда	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Использовать СИЗ органов дыхания	Уменьшение времени контакта с вредными веществами. Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Тяжесть: Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение тяжести трудового процесса			
	Шум: Применение средств звукопоглощения	Снижение уровня шума			
5410.0167. Токарь 5 разряда	Шум:Применение средств звукопоглощения	Снижение уровня шума			
5410.0168. Токарь 6 разряда	Шум: Применение средств звукопоглощения	Снижение уровня шума			
5410.0169. Электрогазосварщик 4 разряда	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Использовать СИЗ органов дыхания	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Тяжесть: Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение тяжести трудового процесса			
	УФ-излучение: Использовать СИЗ для защиты от УФ-излучения	Контроль правильного применения СИЗ для снижения уровня воздействия УФ-излучения			
5410.0170. Электрогазосварщик 5 разряда	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Использовать СИЗ органов дыхания	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Тяжесть: Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение тяжести трудового процесса			
	УФ-излучение: Использовать СИЗ для защиты от УФ-излучения	Контроль правильного применения СИЗ для снижения уровня воздействия УФ-излучения			
5410.0171. Электрогазосварщик 6 разряда	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Использовать СИЗ органов дыхания	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Тяжесть: Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение тяжести трудового процесса			
	УФ-излучение: Использовать СИЗ для защиты от УФ-излучения	Контроль правильного применения СИЗ для снижения уровня воздействия УФ-излучения			

5410.0172. Электромонтер по обслуживанию электроустановок 4 разряда	Тяжесть: Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение тяжести трудового процесса			
	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Использовать СИЗ органов дыхания	Уменьшение времени контакта с вредными веществами. Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
5410.0173. Электромонтер по обслуживанию электроустановок 5 разряда	Тяжесть: Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение тяжести трудового процесса			
	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Использовать СИЗ органов дыхания	Уменьшение времени контакта с вредными веществами. Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
Цигломенская ТЭС (ул.Севстрой, д.3, к.1)					
5410.0174. Аппаратчик химводоочистки 3 разряда	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Использовать СИЗ органов дыхания	Уменьшение времени контакта с вредными веществами. Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Шум: Применение средств звукопоглощения	Снижение уровня шума			
5410.0175. Аппаратчик химводоочистки 4 разряда	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Использовать СИЗ органов дыхания	Уменьшение времени контакта с вредными веществами. Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Шум: Применение средств звукопоглощения	Снижение уровня шума			
5410.0176. Котлочист 3 разряда	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Использовать СИЗ органов дыхания	Уменьшение времени контакта с вредными веществами. Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Шум: Применение средств звукопоглощения	Снижение уровня шума			
	Тяжесть: Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение тяжести трудового процесса			
5410.0177. Мастер участка	Тяжесть: Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение тяжести трудового процесса			
5410.0178. Машинист (кочегар) котельной 4 разряда	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Использовать СИЗ органов дыхания	Уменьшение времени контакта с вредными веществами. Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Шум: Применение средств звукопогло-	Снижение уровня шума			

	щения				
	Тяжесть: Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение тяжести трудового процесса			
5410.0179. Машинист (кочегар) котельной 5 разряда	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Использовать СИЗ органов дыхания	Уменьшение времени контакта с вредными веществами. Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Шум: Применение средств звукопоглощения	Снижение уровня шума			
	Тяжесть: Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение тяжести трудового процесса			
5410.0180. Начальник котельной	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
5410.0181. Оператор котельной 5 разряда	Шум: Применение средств звукопоглощения	Снижение уровня шума			
	Тяжесть: Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение тяжести трудового процесса			
5410.0182. Слесарь-ремонтник 5 разряда	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Использовать СИЗ органов дыхания	Уменьшение времени контакта с вредными веществами. Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Шум: Применение средств звукопоглощения	Снижение уровня шума			
	Тяжесть: Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение тяжести трудового процесса			
5410.0183. Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов 4 разряда	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Использовать СИЗ органов дыхания	Уменьшение времени контакта с вредными веществами. Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Шум: Применение средств звукопоглощения	Снижение уровня шума			
	Тяжесть: Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение тяжести трудового процесса			
5410.0184. Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов 5 разряда	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Использовать СИЗ органов дыхания	Уменьшение времени контакта с вредными веществами. Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Шум: Применение средств звукопоглощения	Снижение уровня шума			
	Тяжесть: Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение тяжести трудового процесса			
5410.0185. Транспортировщик 2 разряда	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Исполь-	Уменьшение времени контакта с вредными веществами.			

	зовать СИЗ органов дыхания	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
5410.0186. Транспортировщик 2 разряда	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Использовать СИЗ органов дыхания	Уменьшение времени контакта с вредными веществами. Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
5410.0187. Транспортировщик 3 разряда	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Использовать СИЗ органов дыхания	Уменьшение времени контакта с вредными веществами. Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
5410.0188. Уборщик производственных помещений	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Использовать СИЗ органов дыхания	Уменьшение времени контакта с вредными веществами. Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Тяжесть: Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение тяжести трудового процесса			
Район эксплуатации котельных №4					
5410.0189. Мастер участка 2 группы	Тяжесть: Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение тяжести трудового процесса			
	Шум:Применение средств звукопоглощения	Снижение уровня шума			
Котельная ст. Исакогорка (ул.Клепача, д.13 к.1)					
5410.0193. Аппаратчик химводоочистки 3 разряда	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Использовать СИЗ органов дыхания	Уменьшение времени контакта с вредными веществами. Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Шум: Применение средств звукопоглощения	Снижение уровня шума			
5410.0194. Мастер участка	Тяжесть: Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение тяжести трудового процесса			
5410.0195. Машинист (кочегар) котельной 5 разряда	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Использовать СИЗ органов дыхания	Уменьшение времени контакта с вредными веществами. Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Тяжесть: Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение тяжести трудового процесса			
5410.0196. Машинист (кочегар) котельной 5 разряда	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Использовать СИЗ органов дыхания	Уменьшение времени контакта с вредными веществами. Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Тяжесть: Рационализация рабочих мест	Снижение тяжести трудового			

	и рабочей позы	процесса			
5410.0197. Машинист (кочегар) котельной 6 разряда	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Использовать СИЗ органов дыхания	Уменьшение времени контакта с вредными веществами. Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Тяжесть: Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение тяжести трудового процесса			
5410.0198. Машинист топливоподачи 4 разряда	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Использовать СИЗ органов дыхания	Уменьшение времени контакта с вредными веществами. Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Шум: Применение средств звукопоглощения	Снижение уровня шума			
	Тяжесть: Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение тяжести трудового процесса			
5410.0199. Машинист топливоподачи 4 разряда	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Использовать СИЗ органов дыхания	Уменьшение времени контакта с вредными веществами. Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Шум: Применение средств звукопоглощения	Снижение уровня шума			
	Тяжесть: Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение тяжести трудового процесса			
5410.0200. Начальник котельной	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
5410.0201. Уборщик производственных помещений	Тяжесть: Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение тяжести трудового процесса			
	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Использовать СИЗ органов дыхания	Уменьшение времени контакта с вредными веществами. Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
Котельная № 2 (ул.Пограничная, д.13, к.1)					
5410.0202. Машинист (кочегар) котельной 3 разряда	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Использовать СИЗ органов дыхания	Уменьшение времени контакта с вредными веществами. Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Тяжесть: Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение тяжести трудового процесса			
5410.0203. Машинист (кочегар) котельной 3 разряда	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Использовать СИЗ органов дыхания	Уменьшение времени контакта с вредными веществами. Уменьшение времени контакта с вредными веществами			

	Тяжесть: Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение тяжести трудового процесса			
5410.0204. Машинист (кочегар) котельной 3 разряда	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Использовать СИЗ органов дыхания	Уменьшение времени контакта с вредными веществами. Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Тяжесть: Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение тяжести трудового процесса			
5410.0205. Машинист (кочегар) котельной 3 разряда	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Использовать СИЗ органов дыхания	Уменьшение времени контакта с вредными веществами. Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Тяжесть: Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение тяжести трудового процесса			
5410.0206. Транспортерщик 2 разряда	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Использовать СИЗ органов дыхания	Уменьшение времени контакта с вредными веществами. Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Шум: Применение средств звукопоглощения	Снижение уровня шума			
5410.0207. Уборщик производственных помещений	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Использовать СИЗ органов дыхания	Уменьшение времени контакта с вредными веществами. Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Тяжесть: Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение тяжести трудового процесса			
Котельная №5 Беломорская СКП террит.ТЭСУ(ул.Речников, д.32к.1, стр.1)					
5410.0208. Мастер участка	Тяжесть: Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение тяжести трудового процесса			
5410.0209. Машинист (кочегар) котельной 2 разряда	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Использовать СИЗ органов дыхания	Уменьшение времени контакта с вредными веществами. Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Тяжесть: Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение тяжести трудового процесса			
5410.0210. Машинист (кочегар) котельной 2 разряда	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Использовать СИЗ органов дыхания	Уменьшение времени контакта с вредными веществами. Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Тяжесть: Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение тяжести трудового процесса			

Котельная ГУП "Приморская ДРСУ" (ул.Дорожников, д.4 стр.1)					
5410.0211. Машинист (кочегар) котельной 2 разряда	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Использовать СИЗ органов дыхания	Уменьшение времени контакта с вредными веществами. Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Тяжесть: Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение тяжести трудового процесса			
5410.0212. Машинист (кочегар) котельной 2 разряда	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Использовать СИЗ органов дыхания	Уменьшение времени контакта с вредными веществами. Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Тяжесть: Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение тяжести трудового процесса			
Котельная пос. Зеленый бор (промузел Зеленоборский, стр.19)					
5410.0213. Машинист (кочегар) котельной 4 разряда	Шум: Применение средств звукопоглощения	Снижение уровня шума			
	Тяжесть: Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение тяжести трудового процесса			
	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Использовать СИЗ органов дыхания	Уменьшение времени контакта с вредными веществами. Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
5410.0214. Машинист (кочегар) котельной 4 разряда	Шум: Применение средств звукопоглощения	Снижение уровня шума			
	Тяжесть: Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение тяжести трудового процесса			
	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Использовать СИЗ органов дыхания	Уменьшение времени контакта с вредными веществами. Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
5410.0215. Машинист топливоподачи 2 разряда	Шум: Применение средств звукопоглощения	Снижение уровня шума			
	Тяжесть: Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение тяжести трудового процесса			
5410.0216. Начальник котельной	Шум: Применение средств звукопоглощения	Снижение уровня шума			
5410.0217. Уборщик производственных помещений	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Использовать СИЗ органов дыхания	Уменьшение времени контакта с вредными веществами. Уменьшение времени контак-			

		та с вредными веществами			
	Тяжесть: Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение тяжести трудового процесса			
Котельная пос. Лесная речка, Верхний городок (Лахтинское шоссе, д.20, стр.1)					
5410.0218. Мастер участка	Тяжесть: Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение тяжести трудового процесса			
5410.0219. Машинист (кочегар) котельной 3 разряда	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Использовать СИЗ органов дыхания	Уменьшение времени контакта с вредными веществами. Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Тяжесть: Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение тяжести трудового процесса			
5410.0220. Машинист (кочегар) котельной 3 разряда	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Использовать СИЗ органов дыхания	Уменьшение времени контакта с вредными веществами. Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Тяжесть: Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение тяжести трудового процесса			
5410.0221. Машинист (кочегар) котельной 3 разряда	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Использовать СИЗ органов дыхания	Уменьшение времени контакта с вредными веществами. Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Тяжесть: Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение тяжести трудового процесса			
5410.0222. Машинист (кочегар) котельной 3 разряда	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Использовать СИЗ органов дыхания	Уменьшение времени контакта с вредными веществами. Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Тяжесть: Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение тяжести трудового процесса			
5410.0223. Машинист (кочегар) котельной 3 разряда	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Использовать СИЗ органов дыхания	Уменьшение времени контакта с вредными веществами. Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Тяжесть: Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение тяжести трудового процесса			
5410.0224. Подсобный рабочий	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Использовать СИЗ органов дыхания	Уменьшение времени контакта с вредными веществами. Уменьшение времени контак-			

		та с вредными веществами			
	Шум: Применение средств звукопоглощения	Снижение уровня шума			
5410.0225. Уборщик производственных помещений	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Использовать СИЗ органов дыхания	Уменьшение времени контакта с вредными веществами. Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Тяжесть: Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение тяжести трудового процесса			
Котельная пос. Лесная речка, Нижний городок (Лахтинское шоссе, д.1)					
5410.0226. Мастер участка	Тяжесть: Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение тяжести трудового процесса			
5410.0227. Машинист (кочегар) котельной 3 разряда	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Использовать СИЗ органов дыхания	Уменьшение времени контакта с вредными веществами. Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Тяжесть: Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение тяжести трудового процесса			
5410.0228. Машинист (кочегар) котельной 3 разряда	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Использовать СИЗ органов дыхания	Уменьшение времени контакта с вредными веществами. Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Тяжесть: Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение тяжести трудового процесса			
5410.0229. Уборщик производственных помещений	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Использовать СИЗ органов дыхания	Уменьшение времени контакта с вредными веществами. Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Тяжесть: Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение тяжести трудового процесса			
Котельная пос. Турдеево (ул.Таежная, д.19, к.1)					
5410.0230. Машинист (кочегар) котельной 2 разряда	Тяжесть: Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение тяжести трудового процесса			
	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Использовать СИЗ органов дыхания	Уменьшение времени контакта с вредными веществами. Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
5410.0231. Машинист (кочегар) котельной 3 разряда	Тяжесть: Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение тяжести трудового процесса			
	Химический: Организовать рациональ-	Уменьшение времени контак-			

	ные режимы труда и отдыха. Использовать СИЗ органов дыхания	та с вредными веществами. Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
5410.0232. Машинист (кочегар) котельной 3 разряда	Тяжесть: Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение тяжести трудового процесса			
	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Использовать СИЗ органов дыхания	Уменьшение времени контакта с вредными веществами. Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
5410.0233. Подсобный рабочий	Тяжесть: Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение тяжести трудового процесса			
	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Использовать СИЗ органов дыхания	Уменьшение времени контакта с вредными веществами. Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Шум: Применение средств звукопоглощения	Снижение уровня шума			
5410.0234. Уборщик производственных помещений	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Использовать СИЗ органов дыхания	Уменьшение времени контакта с вредными веществами. Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Тяжесть: Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение тяжести трудового процесса			
Котельная пос. Турдеево Промбаза (ул.Центральная, д.2, стр.1)					
5410.0236. Машинист (кочегар) котельной 3 разряда	Тяжесть: Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение тяжести трудового процесса			
	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Использовать СИЗ органов дыхания	Уменьшение времени контакта с вредными веществами. Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
5410.0237. Подсобный рабочий	Шум: Применение средств звукопоглощения	Снижение уровня шума			
	Тяжесть: Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение тяжести трудового процесса			
	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Использовать СИЗ органов дыхания	Уменьшение времени контакта с вредными веществами. Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
5410.0238. Уборщик производственных помещений	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Использовать СИЗ органов дыхания	Уменьшение времени контакта с вредными веществами. Уменьшение времени контак-			

		та с вредными веществами			
	Тяжесть: Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение тяжести трудового процесса			
Ремонтный участок №4					
5410.0239. Мастер участка	Тяжесть: Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение тяжести трудового процесса			
5410.0240. Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 6 разряда	Тяжесть: Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение тяжести трудового процесса			
5410.0241. Слесарь по обслуживанию тепловых сетей 4 разряда	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Использовать СИЗ органов дыхания	Уменьшение времени контакта с вредными веществами. Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Шум: Применение средств звукопоглощения	Снижение уровня шума			
	Тяжесть: Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение тяжести трудового процесса			
5410.0242. Слесарь по обслуживанию тепловых сетей 5 разряда	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Использовать СИЗ органов дыхания	Уменьшение времени контакта с вредными веществами. Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Шум: Применение средств звукопоглощения	Снижение уровня шума			
	Тяжесть: Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение тяжести трудового процесса			
5410.0243. Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов 4 разряда	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Использовать СИЗ органов дыхания	Уменьшение времени контакта с вредными веществами. Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Шум: Применение средств звукопоглощения	Снижение уровня шума			
	Тяжесть: Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение тяжести трудового процесса			
5410.0244. Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов 5 разряда	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Использовать СИЗ органов дыхания	Уменьшение времени контакта с вредными веществами. Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Шум: Применение средств звукопоглощения	Снижение уровня шума			
	Тяжесть: Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение тяжести трудового процесса			
5410.0245. Токарь 4 разряда	Шум: Применение средств звукопоглощения	Снижение уровня шума			

5410.0246. Электрогазосварщик 4 разряда	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Использовать СИЗ органов дыхания	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Тяжесть: Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение тяжести трудового процесса			
	УФ-излучение: Использовать СИЗ для защиты от УФ-излучения	Контроль правильного применения СИЗ для снижения уровня воздействия УФ-излучения			
5410.0247. Электрогазосварщик 5 разряда	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Использовать СИЗ органов дыхания	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Тяжесть: Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение тяжести трудового процесса			
	УФ-излучение: Использовать СИЗ для защиты от УФ-излучения	Контроль правильного применения СИЗ для снижения уровня воздействия УФ-излучения			
5410.0248. Электромонтер по обслуживанию электроустановок 4 разряда	Тяжесть: Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение тяжести трудового процесса			
	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Использовать СИЗ органов дыхания	Уменьшение времени контакта с вредными веществами. Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
5410.0249. Электромонтер по обслуживанию электроустановок 5 разряда	Тяжесть: Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение тяжести трудового процесса			
	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Использовать СИЗ органов дыхания	Уменьшение времени контакта с вредными веществами. Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
Район эксплуатации котельных №3/Ремонтный участок №3					
5410.0250. Мастер участка	Тяжесть: Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение тяжести трудового процесса			
5410.0251. Слесарь по обслуживанию тепловых сетей 4 разряда	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Использовать СИЗ органов дыхания	Уменьшение времени контакта с вредными веществами. Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Шум: Применение средств звукопоглощения	Снижение уровня шума			

	Тяжесть: Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение тяжести трудового процесса			
5410.0252. Слесарь по обслуживанию тепловых сетей 5 разряда	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Использовать СИЗ органов дыхания	Уменьшение времени контакта с вредными веществами. Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Шум: Применение средств звукопоглощения	Снижение уровня шума			
	Тяжесть: Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение тяжести трудового процесса			
5410.0253. Электрогазосварщик 5 разряда	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Использовать СИЗ органов дыхания	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Тяжесть: Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение тяжести трудового процесса			
	УФ-излучение: Использовать СИЗ для защиты от УФ-излучения	Контроль правильного применения СИЗ для снижения уровня воздействия УФ-излучения			

Дата составления: 17.12.2019