Раздел V. Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Публичное акционерное общество "Территориальная генерирующая компания №2"

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Архангельская ТЭЦ					
Группа охраны труда и промышленной безопасности					
Группа складского хозяйства					
2101-04-29/21-03. Грузчик	Шум: Для уменьшения вредного воздействия шума обеспечить работников, работающих в условиях повышенного уровня шума противошумными наушниками, либо СИЗ типа "Беруши".	Снижение воздействия вредных факторов на органы слуха.			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
Лаборатория металлов и сварки					
2101-04-29/16-02. Мастер участка 1 группы	Шум: Для уменьшения вредного воздействия шума обеспечить работников, работающих в условиях повышенного уровня шума противошумными наушниками, либо СИЗ типа "Беруши".	Снижение воздействия вредных факторов на органы слуха.			
2101-04-29/16-05. Лаборант по физико-механическим испытаниям 5 разряда	Шум: Для уменьшения вредного воздействия шума обеспечить работников, работающих в условиях повышенного уровня шума противошумными наушниками, либо СИЗ типа "Беруши".	Снижение воздействия вредных факторов на органы слуха.			
Централизованная химическая лаборатория					
Централизованная химическая лаборатория по г. Архангельску					
2101-04-29/17-02(2101-04-29/17-03А). Инженер-химик 2 категории	Шум: Для уменьшения вредного воздействия шума обеспечить работников, работающих в условиях повышенного уровня шума противошумными наушниками, либо СИЗ типа "Беруши".	Снижение воздействия вредных факторов на органы слуха.			

	Химический: Обеспечить работника средствами индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД).	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
2101-04-29/17-04(2101-04-29/17-05А; 2101-04-29/17-06А; 2101-04-29/17-07А; 2101-04-29/17-08А). Лаборант химического анализа 4 разряда	Химический: Обеспечить работника средствами индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД).	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
	Шум: Для уменьшения вредного воздействия шума обеспечить работников, работающих в условиях повышенного уровня шума противошумными наушниками, либо СИЗ типа "Беруши".	Снижение воздействия вредных факторов на органы слуха.			
Централизованная химическая лаборатория по г. Северодвинску					
2101-04-29/17-10. Инженер-химик 1 категории	Шум: Для уменьшения вредного воздействия шума обеспечить работников, работающих в условиях повышенного уровня шума противошумными наушниками, либо СИЗ типа "Беруши".	Снижение воздействия вредных факторов на органы слуха.			
	Химический: Обеспечить работника средствами индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД).	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
2101-04-29/17-11. Инженер-химик 2 категории	Химический: Обеспечить работника средствами индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД).	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
	Шум: Для уменьшения вредного воздействия шума обеспечить работников, работающих в условиях повышенного уровня шума противошумными наушниками, либо СИЗ типа "Беруши".	Снижение воздействия вредных факторов на органы слуха.			
2101-04-29/17-12(2101-04-29/17-13А; 2101-04-29/17-14А; 2101-04-29/17-15А; 2101-04-29/17-16А). Лаборант химического анализа	Шум: Для уменьшения вредного воздействия шума обеспечить работников, работающих в условиях повышенного уровня шума противошумными наушниками, либо СИЗ типа "Беруши".	Снижение воздействия вредных факторов на органы слуха.			
	Химический: Обеспечить работника средствами индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД).	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			

2101-04-29/17-18. Инженер-химик 2 категории	Шум: Для уменьшения вредного воздействия шума обеспечить работников, работающих в условиях повышенного уровня шума противошумными наушниками, либо СИЗ типа "Беруши".	Снижение воздействия вредных факторов на органы слуха.			
	Химический: Обеспечить работника средствами индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД).	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
2101-04-29/17-19. Инженер-химик	Химический: Обеспечить работника средствами индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД).	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
	Шум: Для уменьшения вредного воздействия шума обеспечить работников, работающих в условиях повышенного уровня шума противошумными наушниками, либо СИЗ типа "Беруши".	Снижение воздействия вредных факторов на органы слуха.			
2101-04-29/17-20(2101-04-29/17-21А; 2101-04-29/17-22А; 2101-04-29/17-23А; 2101-04-29/17-24А). Лаборант химического анализа	Химический: Обеспечить работника средствами индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД).	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
	Шум: Для уменьшения вредного воздействия шума обеспечить работников, работающих в условиях повышенного уровня шума противошумными наушниками, либо СИЗ типа "Беруши".	Снижение воздействия вредных факторов на органы слуха.			
Котлотурбинный цех					
2101-04-29/07-04. Начальник смены	Шум: Для уменьшения вредного воздействия шума обеспечить работников, работающих в условиях повышенного уровня шума противошумными наушниками, либо СИЗ типа "Беруши".	Снижение воздействия вредных факторов на органы слуха.			
2101-04-29/07-10. Мастер участка 1 группы	Шум: Для уменьшения вредного воздействия шума обеспечить работников, работающих в условиях повышенного уровня шума противошумными наушниками, либо СИЗ типа "Беруши".	Снижение воздействия вредных факторов на органы слуха.			
	Микроклимат: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия фактора			
2101-04-29/07-15. Старший машинист котельного оборудова-	Шум: Для уменьшения вредного воздействия шума обеспечить работников,	Снижение воздействия вредных факторов на органы слу-			

ния 7 разряда	работающих в условиях повышенного уровня шума противошумными наушниками, либо СИЗ типа "Беруши".	ха.			
	Микроклимат: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия фактора			
2101-04-29/07-21(2101-04-29/07-22А; 2101-04-29/07-23А). Машинист котлов 6 разряда	Шум: Для уменьшения вредного воздействия шума обеспечить работников, работающих в условиях повышенного уровня шума противошумными наушниками, либо СИЗ типа "Беруши".	Снижение воздействия вредных факторов на органы слуха.			
2101-04-29/07-37(2101-04-29/07-38А). Машинист-обходчик по котельному оборудованию 5 разряда	Шум: Для уменьшения вредного воздействия шума обеспечить работников, работающих в условиях повышенного уровня шума противошумными наушниками, либо СИЗ типа "Беруши".	Снижение воздействия вредных факторов на органы слуха.			
	Микроклимат: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия фактора			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
2101-04-29/07-46. Старший машинист турбинного отделения	Шум: Для уменьшения вредного воздействия шума обеспечить работников, работающих в условиях повышенного уровня шума противошумными наушниками, либо СИЗ типа "Беруши".	Снижение воздействия вредных факторов на органы слуха.			
	Вибрация(общ): Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации			
2101-04-29/07-52(2101-04-29/07-53А; 2101-04-29/07-54А). Машинист паровых турбин 6 разряда	Шум: Для уменьшения вредного воздействия шума обеспечить работников, работающих в условиях повышенного уровня шума противошумными наушниками, либо СИЗ типа "Беруши".	Снижение воздействия вредных факторов на органы слуха.			
2101-04-29/07-67(2101-04-29/07-68А; 2101-04-29/07-69А). Машинист-обходчик по турбинному оборудованию 5 разряда	Шум: Для уменьшения вредного воздействия шума обеспечить работников, работающих в условиях повышенного уровня шума противошумными наушниками, либо СИЗ типа "Беруши".	Снижение воздействия вредных факторов на органы слуха.			
	Вибрация(общ): Организовать рацио-	Снижение времени воздейст-			

	нальные режимы труда и отдыха	вия вибрации			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
2101-04-29/07-83. Слесарь по обслуживанию оборудования электростанций 5 разряда	Шум: Для уменьшения вредного воздействия шума обеспечить работников, работающих в условиях повышенного уровня шума противошумными наушниками, либо СИЗ типа "Беруши".	Снижение воздействия вредных факторов на органы слуха.			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
2101-04-29/07-84(2101-04-29/07-85А; 2101-04-29/07-86А; 2101-04-29/07-87А; 2101-04-29/07-88А; 2101-04-29/07-89А). Слесарь по обслуживанию оборудования электростанций 5 разряда	Шум: Для уменьшения вредного воздействия шума обеспечить работников, работающих в условиях повышенного уровня шума противошумными наушниками, либо СИЗ типа "Беруши".	Снижение воздействия вредных факторов на органы слуха.			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
2101-04-29/07-93(2101-04-29/07-94А; 2101-04-29/07-95А). Машинист крана (крановщик) 5 разряда	Шум: Для уменьшения вредного воздействия шума обеспечить работников, работающих в условиях повышенного уровня шума противошумными наушниками, либо СИЗ типа "Беруши".	Снижение воздействия вредных факторов на органы слуха.			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
Участок топливоподачи					
2101-04-29/07-98(2101-04-29/07-99А). Слесарь по обслуживанию оборудования электростанций 4 разряда	Шум: Для уменьшения вредного воздействия шума обеспечить работников, работающих в условиях повышенного уровня шума противошумными наушниками, либо СИЗ типа "Беруши".	Снижение воздействия вредных факторов на органы слуха.			
	Химический: Обеспечить работника средствами индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД).	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
Электрический цех					
2101-04-29/08-09. Старший электромонтер по обслуживанию электрооборудования электростанций 6 разряда	Шум: Для уменьшения вредного воздействия шума обеспечить работников, работающих в условиях повышенного уровня шума противошумными науш-	Снижение воздействия вредных факторов на органы слуха.			

	никами, либо СИЗ типа "Беруши".				
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
2101-04-29/08-15. Электромонтер по обслуживанию электрооборудования электростанций 5 разряда	Шум: Для уменьшения вредного воздействия шума обеспечить работников, работающих в условиях повышенного уровня шума противошумными наушниками, либо СИЗ типа "Беруши".	Снижение воздействия вредных факторов на органы слуха.			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
Участок электротехнического оборудования					
2101-04-29/08-21. Старший мастер участка 1 группы	Шум: Для уменьшения вредного воздействия шума обеспечить работников, работающих в условиях повышенного уровня шума противошумными наушниками, либо СИЗ типа "Беруши".	Снижение воздействия вредных факторов на органы слуха.			
2101-04-29/08-22. Мастер по ремонту оборудования 1 группы	Шум: Для уменьшения вредного воздействия шума обеспечить работников, работающих в условиях повышенного уровня шума противошумными наушниками, либо СИЗ типа "Беруши".	Снижение воздействия вредных факторов на органы слуха.			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
2101-04-29/08-23(2101-04-29/08-24А). Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств 5 разряда	Шум: Для уменьшения вредного воздействия шума обеспечить работников, работающих в условиях повышенного уровня шума противошумными наушниками, либо СИЗ типа "Беруши".	Снижение воздействия вредных факторов на органы слуха.			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
2101-04-29/08-25(2101-04-29/08-26А; 2101-04-29/08-27А; 2101-04-29/08-28А). Электрослесарь по ремонту электрооборудования электростанций 5 разряда	Шум: Для уменьшения вредного воздействия шума обеспечить работников, работающих в условиях повышенного уровня шума противошумными наушниками, либо СИЗ типа "Беруши".	Снижение воздействия вредных факторов на органы слуха.			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
2101-04-29/08-29(2101-04-29/08-30А). Электрослесарь по ремонту оборудования распредели-	Шум: Для уменьшения вредного воздействия шума обеспечить работников, работающих в условиях повышенного	Снижение воздействия вредных факторов на органы слуха.			

тельных устройств 4 разряда	уровня шума противошумными наушниками, либо СИЗ типа "Беруши".				
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
Электротехническая лаборатория					
2101-04-29/08-32(2101-04-29/08-33А). Мастер участка 1 группы	Шум: Для уменьшения вредного воздействия шума обеспечить работников, работающих в условиях повышенного уровня шума противошумными наушниками, либо СИЗ типа "Беруши".	Снижение воздействия вредных факторов на органы слуха.			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
2101-04-29/08-34. Мастер участка 1 группы	Шум: Для уменьшения вредного воздействия шума обеспечить работников, работающих в условиях повышенного уровня шума противошумными наушниками, либо СИЗ типа "Беруши".	Снижение воздействия вредных факторов на органы слуха.			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
2101-04-29/08-37. Электромонтер по ремонту аппаратуры, релейной защиты и автоматики 6 раряда	Шум: Для уменьшения вредного воздействия шума обеспечить работников, работающих в условиях повышенного уровня шума противошумными наушниками, либо СИЗ типа "Беруши".	Снижение воздействия вредных факторов на органы слуха.			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса. Снижение тяжести трудового процесса			
2101-04-29/08-38. Электромонтер по ремонту аппаратуры, релейной защиты и автоматики 5 разряда	Шум: Для уменьшения вредного воздействия шума обеспечить работников, работающих в условиях повышенного уровня шума противошумными наушниками, либо СИЗ типа "Беруши".	Снижение воздействия вредных факторов на органы слуха.			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса. Снижение тяжести трудового процесса			
2101-04-29/08-39. Электромонтер по испытаниям и измерениям 6 разряда	Шум: Для уменьшения вредного воздействия шума обеспечить работников, работающих в условиях повышенного уровня шума противошумными наушниками, либо СИЗ типа "Беруши".	Снижение воздействия вредных факторов на органы слуха.			

	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
2101-04-29/08-40. Электромонтер по испытаниям и измерениям 5 разряда	Шум: Для уменьшения вредного воздействия шума обеспечить работников, работающих в условиях повышенного уровня шума противошумными наушниками, либо СИЗ типа "Беруши".	Снижение воздействия вредных факторов на органы слуха.			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
2101-04-29/08-41(2101-04-29/08-42А; 2101-04-29/08-43А). Электромонтер по ремонту аппаратуры, релейной защиты и автоматики 4 разряда	Шум: Для уменьшения вредного воздействия шума обеспечить работников, работающих в условиях повышенного уровня шума противошумными наушниками, либо СИЗ типа "Беруши".	Снижение воздействия вредных факторов на органы слуха.			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса. Снижение тяжести трудового процесса			
Цех тепловой автоматики и измерений					
2101-04-29/09-05. Электрослесарь по обслуживанию автоматики и средств измерений электростанций 7 разряда	Шум: Для уменьшения вредного воздействия шума обеспечить работников, работающих в условиях повышенного уровня шума противошумными наушниками, либо СИЗ типа "Беруши".	Снижение воздействия вредных факторов на органы слуха.			
	Тяжесть:Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
2101-04-29/09-11. Электрослесарь по обслуживанию автоматики и средств измерений электростанций 5 разряда	Шум: Для уменьшения вредного воздействия шума обеспечить работников, работающих в условиях повышенного уровня шума противошумными наушниками, либо СИЗ типа "Беруши".	Снижение воздействия вредных факторов на органы слуха.			
	Тяжесть:Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
Участок тепловой автоматики и измерений					
2101-04-29/09-16(2101-04-29/09-17А; 2101-04-29/09-18А). Мастер участка 1 группы	Шум: Для уменьшения вредного воздействия шума обеспечить работников, работающих в условиях повышенного уровня шума противошумными наушниками, либо СИЗ типа "Беруши".	Снижение воздействия вредных факторов на органы слуха.			
	Тяжесть: Организовать рациональные	Снижение тяжести трудового			

	режимы труда и отдыха	процесса			
2101-04-29/09-19. Электрослесарь по ремонту и обслуживанию автоматики и средств измерений электростанций 7 разряда	Шум: Для уменьшения вредного воздействия шума обеспечить работников, работающих в условиях повышенного уровня шума противошумными наушниками, либо СИЗ типа "Беруши".	Снижение воздействия вредных факторов на органы слуха.			
	Тяжесть:Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
2101-04-29/09-20(2101-04-29/09-21А; 2101-04-29/09-22А). Электрослесарь по ремонту и обслуживанию автоматики и средств измерений электростанций 6 разряда	Шум: Для уменьшения вредного воздействия шума обеспечить работников, работающих в условиях повышенного уровня шума противошумными наушниками, либо СИЗ типа "Беруши".	Снижение воздействия вредных факторов на органы слуха.			
	Тяжесть:Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
2101-04-29/09-23(2101-04-29/09-24А; 2101-04-29/09-25А; 2101-04-29/09-26А; 2101-04-29/09-27А; 2101-04-29/09-28А). Электрослесарь по ремонту и обслуживанию автоматики и средств измерений электростанций 5 разряда	Шум: Для уменьшения вредного воздействия шума обеспечить работников, работающих в условиях повышенного уровня шума противошумными наушниками, либо СИЗ типа "Беруши".	Снижение воздействия вредных факторов на органы слуха.			
	Тяжесть:Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
2101-04-29/09-29(2101-04-29/09-30А). Электрослесарь по ремонту и обслуживанию автоматики и средств измерений электростанций 4 разряда	Тяжесть:Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
	Шум: Для уменьшения вредного воздействия шума обеспечить работников, работающих в условиях повышенного уровня шума противошумными наушниками, либо СИЗ типа "Беруши".	Снижение воздействия вредных факторов на органы слуха.			
Химический цех					
2101-04-29/10-03. Начальник смены	Шум: Для уменьшения вредного воздействия шума обеспечить работников, работающих в условиях повышенного уровня шума противошумными наушниками, либо СИЗ типа "Беруши".	Снижение воздействия вредных факторов на органы слуха.			

2101-04-29/10-09. Мастер участка 2 группы	Шум: Для уменьшения вредного воздействия шума обеспечить работников, работающих в условиях повышенного уровня шума противошумными наушниками, либо СИЗ типа "Беруши".	Снижение воздействия вредных факторов на органы слуха.			
2101-04-29/10-11(2101-04-29/10-12А). Аппаратчик химводоочистки электростанции 4 разряда	Шум: Для уменьшения вредного воздействия шума обеспечить работников, работающих в условиях повышенного уровня шума противошумными наушниками, либо СИЗ типа "Беруши".	Снижение воздействия вредных факторов на органы слуха.			
2101-04-29/10-19(2101-04-29/10-20А). Аппаратчик химводоочистки электростанции 3 разрда	Шум: Для уменьшения вредного воздействия шума обеспечить работников, работающих в условиях повышенного уровня шума противошумными наушниками, либо СИЗ типа "Беруши".	Снижение воздействия вредных факторов на органы слуха.			
2101-04-29/10-26(2101-04-29/10-27А). Лаборант химического анализа 3 разряда	Шум: Для уменьшения вредного воздействия шума обеспечить работников, работающих в условиях повышенного уровня шума противошумными наушниками, либо СИЗ типа "Беруши".	Снижение воздействия вредных факторов на органы слуха.			
	Химический: Обеспечить работника средствами индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД).	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
2101-04-29/10-36. Машинист крана (крановщик) 5 разряда	Шум: Для уменьшения вредного воздействия шума обеспечить работников, работающих в условиях повышенного уровня шума противошумными наушниками, либо СИЗ типа "Беруши".	Снижение воздействия вредных факторов на органы слуха.			
	Аэрозоли ПФД: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
2101-04-29/10-40(2101-04-29/10-41А; 2101-04-29/10-42А). Слесарь по обслуживанию оборудования электростанций 4 разряда	Шум: Для уменьшения вредного воздействия шума обеспечить работников, работающих в условиях повышенного уровня шума противошумными наушниками, либо СИЗ типа "Беруши".	Снижение воздействия вредных факторов на органы слуха.			

Дата составления: 21.03.2025