Раздел V. Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Публичное акционерное общество "Территориальная генерирующая компания №2"

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Северодвинская ТЭЦ-1					
Цех топливоподачи					
2102-13-02. Заместитель начальника цеха	Шум: Для уменьшения вредного воздействия шума обеспечить работников, работающих в условиях повышенного уровня шума противошумными наушниками, либо СИЗ типа "Беруши".	Снижение воздействия вредных факторов на органы слуха.			
2102-13-03. Мастер участка 1 группы	Аэрозоли ПФД: Применять СИЗ органов дыхания	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
2102-13-05. Начальник смены	Аэрозоли ПФД: Применять СИЗ органов дыхания	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Шум: Для уменьшения вредного воздействия шума обеспечить работников, работающих в условиях повышенного уровня шума противошумными наушниками, либо СИЗ типа "Беруши".	Снижение воздействия вредных факторов на органы слуха.			
2102-13-07(2102-13-07/1А; 2102-13-07/1А). Машинист топливоподачи	Шум: Для уменьшения вредного воздействия шума обеспечить работников, работающих в условиях повышенного уровня шума противошумными наушниками, либо СИЗ типа "Беруши".	Снижение воздействия вредных факторов на органы слуха.			
	Аэрозоли ПФД: Применять СИЗ органов дыхания	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Тяжесть: Организовать рациональные	Снижение тяжести трудового			

	режимы труда и отдыха	процесса			
2102-13-08. Машинист топливоподачи	Аэрозоли ПФД: Применять СИЗ органов дыхания	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Шум: Для уменьшения вредного воздействия шума обеспечить работников, работающих в условиях повышенного уровня шума противошумными наушниками, либо СИЗ типа "Беруши".	Снижение воздействия вредных факторов на органы слуха.			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
2102-13-10(2102-13-10/1A; 2102-13-10/2A; 2102-13-10/3A; 2102-13-10/4A; 2102-12-10/5A; 2102-13-10/6A; 2102-13-10/7A; 2102-13-10/8A; 2102-13-10/9A). Слесарь по обслуживанию оборудования электростанций	Шум: Для уменьшения вредного воздействия шума обеспечить работников, работающих в условиях повышенного уровня шума противошумными наушниками, либо СИЗ типа "Беруши".	Снижение воздействия вредных факторов на органы слуха.			
	Аэрозоли ПФД: Применять СИЗ органов дыхания	Уменьшение времени контакта с вредными веществами. Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
	Химический: Обеспечить работника средствами индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД).	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
2102-13-11. Грузчик	Аэрозоли ПФД: Применять СИЗ органов дыхания	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
	Шум: Для уменьшения вредного воздействия шума обеспечить работников, работающих в условиях повышенного уровня шума противошумными наушниками, либо СИЗ типа "Беруши".	Снижение воздействия вредных факторов на органы слуха.			
	Вибрация(общ): Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации			
2102-13-12(2102-13-12/1A; 2102-	Шум: Для уменьшения вредного воз-	Снижение воздействия вред-			

13-12/2А; 2102-13-12/3А; 2102-13-12/4А). Грузчик	действия шума обеспечить работников, работающих в условиях повышенного уровня шума противошумными наушниками, либо СИЗ типа "Беруши".	ных факторов на органы слуха.			
	Вибрация(общ): Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
	Аэрозоли ПФД: Применять СИЗ органов дыхания	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
Котлотурбинный цех					
2102-07-01. Начальник цеха	Шум: Для уменьшения вредного воздействия шума обеспечить работников, работающих в условиях повышенного уровня шума противошумными наушниками, либо СИЗ типа "Беруши".	Снижение воздействия вредных факторов на органы слуха.			
2102-07-02. Заместитель начальника цеха	Шум: Для уменьшения вредного воздействия шума обеспечить работников, работающих в условиях повышенного уровня шума противошумными наушниками, либо СИЗ типа "Беруши".	Снижение воздействия вредных факторов на органы слуха.			
2102-07-03. Заместитель начальника цеха	Шум: Для уменьшения вредного воздействия шума обеспечить работников, работающих в условиях повышенного уровня шума противошумными наушниками, либо СИЗ типа "Беруши".	Снижение воздействия вредных факторов на органы слуха.			
2102-07-04. Инженер 1 категории	Шум: Для уменьшения вредного воздействия шума обеспечить работников, работающих в условиях повышенного уровня шума противошумными наушниками, либо СИЗ типа "Беруши".	Снижение воздействия вредных факторов на органы слуха.			
2102-07-05. Инженер 1 категории	Шум: Для уменьшения вредного воздействия шума обеспечить работников, работающих в условиях повышенного уровня шума противошумными наушниками, либо СИЗ типа "Беруши".	Снижение воздействия вредных факторов на органы слуха.			
2102-07-08. Начальник смены	Напряженность: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение напряженности трудового процесса			
	Шум: Для уменьшения вредного воз-	Снижение воздействия вред-			

	действия шума обеспечить работников, работающих в условиях повышенного уровня шума противошумными наушниками, либо СИЗ типа "Беруши".	ных факторов на органы слуха.			
	Аэрозоли ПФД: Применять СИЗ органов дыхания	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
2102-07-10(2102-07-10/1А; 2102-07-10/2А). Машинист котлов	Шум: Для уменьшения вредного воздействия шума обеспечить работников, работающих в условиях повышенного уровня шума противошумными наушниками, либо СИЗ типа "Беруши".	Снижение воздействия вредных факторов на органы слуха.			
2102-07-11. Машинист-обходчик по котельному оборудованию 5 разряда	Шум: Для уменьшения вредного воздействия шума обеспечить работников, работающих в условиях повышенного уровня шума противошумными наушниками, либо СИЗ типа "Беруши".	Снижение воздействия вредных факторов на органы слуха.			
	Аэрозоли ПФД: Применять СИЗ органов дыхания	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Микроклимат: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия фактора			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
2102-07-12. Машинист-обходчик по котельному оборудованию 4 разряда	Шум: Для уменьшения вредного воздействия шума обеспечить работников, работающих в условиях повышенного уровня шума противошумными наушниками, либо СИЗ типа "Беруши".	Снижение воздействия вредных факторов на органы слуха.			
	Аэрозоли ПФД: Применять СИЗ органов дыхания	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
2102-07-13. Моторист багерной (шламовой) насосной	Шум: Для уменьшения вредного воздействия шума обеспечить работников, работающих в условиях повышенного уровня шума противошумными наушниками, либо СИЗ типа "Беруши".	Снижение воздействия вредных факторов на органы слуха.			
2102-07-14. Слесарь по обслуживанию оборудования электростанций	Шум: Для уменьшения вредного воздействия шума обеспечить работников, работающих в условиях повышенного	Снижение воздействия вредных факторов на органы слуха.			

	уровня шума противошумными наушниками, либо СИЗ типа "Беруши".				
	Аэрозоли ПФД: Применять СИЗ органов дыхания	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
2102-07-15. Старший машинист турбинного отделения	Шум: Для уменьшения вредного воздействия шума обеспечить работников, работающих в условиях повышенного уровня шума противошумными наушниками, либо СИЗ типа "Беруши".	Снижение воздействия вредных факторов на органы слуха.			
	Микроклимат: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия фактора			
2102-07-16. Машинист паровых турбин 6 разряда	Шум: Для уменьшения вредного воздействия шума обеспечить работников, работающих в условиях повышенного уровня шума противошумными наушниками, либо СИЗ типа "Беруши".	Снижение воздействия вредных факторов на органы слуха.			
2102-07-17. Машинист паровых турбин 5 разряда	Шум: Для уменьшения вредного воздействия шума обеспечить работников, работающих в условиях повышенного уровня шума противошумными наушниками, либо СИЗ типа "Беруши".	Снижение воздействия вредных факторов на органы слуха.			
2102-07-18. Машинист-обходчик по турбинному оборудованию 5 разряда	Шум: Для уменьшения вредного воздействия шума обеспечить работников, работающих в условиях повышенного уровня шума противошумными наушниками, либо СИЗ типа "Беруши".	Снижение воздействия вредных факторов на органы слуха.			
	Микроклимат: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия фактора			
2102-07-19. Машинист-обходчик по турбинному оборудованию 4 разряда	Шум: Для уменьшения вредного воздействия шума обеспечить работников, работающих в условиях повышенного уровня шума противошумными наушниками, либо СИЗ типа "Беруши".	Снижение воздействия вредных факторов на органы слуха.			
	Микроклимат: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия фактора			
2102-07-20. Машинист-обходчик	Шум: Для уменьшения вредного воз-	Снижение воздействия вред-			

по турбинному оборудованию 3 разряда	действия шума обеспечить работников, работающих в условиях повышенного уровня шума противошумными наушниками, либо СИЗ типа "Беруши".	ных факторов на органы слуха.			
	Микроклимат: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия фактора			
2102-07-22(2102-07-22/1А). Машинист крана (крановщик)	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
	Напряженность: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение напряженности трудового процесса			
	Аэрозоли ПФД: Применять СИЗ органов дыхания	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Шум: Для уменьшения вредного воздействия шума обеспечить работников, работающих в условиях повышенного уровня шума противошумными наушниками, либо СИЗ типа "Беруши".	Снижение воздействия вредных факторов на органы слуха.			
Электрический цех					
2102-08-04. Начальник смены	Шум: Для уменьшения вредного воздействия шума обеспечить работников, работающих в условиях повышенного уровня шума противошумными наушниками, либо СИЗ типа "Беруши".	Снижение воздействия вредных факторов на органы слуха.			
2102-08-05. Старший электромонтер по обслуживанию электрооборудования электростанций 5 разряда	Шум: Для уменьшения вредного воздействия шума обеспечить работников, работающих в условиях повышенного уровня шума противошумными наушниками, либо СИЗ типа "Беруши".	Снижение воздействия вредных факторов на органы слуха.			
	Аэрозоли ПФД: Применять СИЗ органов дыхания	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Микроклимат: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия фактора			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
2102-08-06. Электромонтер по обслуживанию электрооборудования электростанций 4 разряда	Шум: Для уменьшения вредного воздействия шума обеспечить работников, работающих в условиях повышенного уровня шума противошумными наушниками, либо СИЗ типа "Беруши".	Снижение воздействия вредных факторов на органы слуха.			

	Аэрозоли ПФД: Применять СИЗ органов дыхания	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Микроклимат: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия фактора			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
Участок электротехнического оборудования					
2102-08-09. Старший мастер участка 1 группы	Шум: Для уменьшения вредного воздействия шума обеспечить работников, работающих в условиях повышенного уровня шума противошумными наушниками, либо СИЗ типа "Беруши".	Снижение воздействия вредных факторов на органы слуха.			
	Аэрозоли ПФД: Применять СИЗ органов дыхания	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
2102-08-10. Мастер участка 1 группы	Аэрозоли ПФД: Применять СИЗ органов дыхания	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Шум: Для уменьшения вредного воздействия шума обеспечить работников, работающих в условиях повышенного уровня шума противошумными наушниками, либо СИЗ типа "Беруши".	Снижение воздействия вредных факторов на органы слуха.			
2102-08-11(2102-08-11/1А). Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда	Аэрозоли ПФД: Применять СИЗ органов дыхания	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
	Шум: Для уменьшения вредного воздействия шума обеспечить работников, работающих в условиях повышенного уровня шума противошумными наушниками, либо СИЗ типа "Беруши".	Снижение воздействия вредных факторов на органы слуха.			
	Аэрозоли ПФД: Применять СИЗ органов дыхания	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
2102-08-12. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 4 разряда	Аэрозоли ПФД: Применять СИЗ органов дыхания	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Шум: Для уменьшения вредного воздействия шума обеспечить работников, работающих в условиях повышенного	Снижение воздействия вредных факторов на органы слуха.			

	уровня шума противошумными наушниками, либо СИЗ типа "Беруши".				
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
Электротехническая лаборатория					
2102-08-15(2102-08-15/1А). Мастер участка 1 группы	Шум: Для уменьшения вредного воздействия шума обеспечить работников, работающих в условиях повышенного уровня шума противошумными наушниками, либо СИЗ типа "Беруши".	Снижение воздействия вредных факторов на органы слуха.			
	Шум: Для уменьшения вредного воздействия шума обеспечить работников, работающих в условиях повышенного уровня шума противошумными наушниками, либо СИЗ типа "Беруши".	Снижение воздействия вредных факторов на органы слуха.			
2102-08-17(2102-08-17/1А). Электромонтер по испытаниям и измерениям	Шум: Для уменьшения вредного воздействия шума обеспечить работников, работающих в условиях повышенного уровня шума противошумными наушниками, либо СИЗ типа "Беруши".	Снижение воздействия вредных факторов на органы слуха.			
	Аэрозоли ПФД: Применять СИЗ органов дыхания	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Микроклимат: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия фактора			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
2102-08-18. Электромонтер по ремонту аппаратуры релейной защиты и автоматики 6 разряда	Микроклимат: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия фактора			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
	Аэрозоли ПФД: Применять СИЗ органов дыхания	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Шум: Для уменьшения вредного воздействия шума обеспечить работников, работающих в условиях повышенного уровня шума противошумными наушниками, либо СИЗ типа "Беруши".	Снижение воздействия вредных факторов на органы слуха.			
2102-08-19(2102-08-19/1А).	Аэрозоли ПФД: Применять СИЗ орга-	Уменьшение времени контак-			

Электромонтер по ремонту аппаратуры релейной защиты и автоматики 5 разряда	нов дыхания	та с вредными веществами			
	Шум: Для уменьшения вредного воздействия шума обеспечить работников, работающих в условиях повышенного уровня шума противошумными наушниками, либо СИЗ типа "Беруши".	Снижение воздействия вредных факторов на органы слуха.			
	Микроклимат: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия фактора			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
2102-08-20(2102-08-20/1А). Электромонтер по ремонту аппаратуры релейной защиты и автоматики 4 разряда	Аэрозоли ПФД: Применять СИЗ органов дыхания	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Шум: Для уменьшения вредного воздействия шума обеспечить работников, работающих в условиях повышенного уровня шума противошумными наушниками, либо СИЗ типа "Беруши".	Снижение воздействия вредных факторов на органы слуха.			
	Микроклимат: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия фактора			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
Цех тепловой автоматики и измерений					
2102-09-04. Электрослесарь по обслуживанию автоматики и средств измерений электростанций 5 разряда	Шум: Для уменьшения вредного воздействия шума обеспечить работников, работающих в условиях повышенного уровня шума противошумными наушниками, либо СИЗ типа "Беруши".	Снижение воздействия вредных факторов на органы слуха.			
	Химический: Обеспечить работника средствами индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД).	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
	Аэрозоли ПФД: Применять СИЗ органов дыхания	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
2102-09-05. Электрослесарь по обслуживанию автоматики и	Химический: Обеспечить работника средствами индивидуальной защиты	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе			

средств измерений электростанций 4 разряда	органов дыхания (СИЗОД).	рабочей зоны			
	Аэрозоли ПФД: Применять СИЗ органов дыхания	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
	Шум: Для уменьшения вредного воздействия шума обеспечить работников, работающих в условиях повышенного уровня шума противошумными наушниками, либо СИЗ типа "Беруши".	Снижение воздействия вредных факторов на органы слуха.			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
Участок тепловой автоматики и измерений					
2102-09-06(2102-09-06/1A; 2102-09-06/2A). Мастер участка 1 группы	Шум: Для уменьшения вредного воздействия шума обеспечить работников, работающих в условиях повышенного уровня шума противошумными наушниками, либо СИЗ типа "Беруши".	Снижение воздействия вредных факторов на органы слуха.			
	Химический: Обеспечить работника средствами индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД).	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
2102-09-07(2102-09-07/1A). Электрослесарь по ремонту и обслуживанию автоматики и средств измерений электростанций 6 разряда	Химический: Обеспечить работника средствами индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД).	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
	Аэрозоли ПФД: Применять СИЗ органов дыхания	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
	Шум: Для уменьшения вредного воздействия шума обеспечить работников, работающих в условиях повышенного уровня шума противошумными наушниками, либо СИЗ типа "Беруши".	Снижение воздействия вредных факторов на органы слуха.			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
2102-09-08(2102-09-08/1A; 2102-09-08/2A; 2102-09-08/3A; 2102-09-08/4A). Электрослесарь по ремонту и обслуживанию автоматики и средств измерений	Аэрозоли ПФД: Применять СИЗ органов дыхания	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			

электростанций 5 разряда					
	Шум: Для уменьшения вредного воздействия шума обеспечить работников, работающих в условиях повышенного уровня шума противошумными наушниками, либо СИЗ типа "Беруши".	Снижение воздействия вредных факторов на органы слуха.			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
	Химический: Обеспечить работника средствами индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД).	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
2102-09-09(2102-09-09/1А; 2102-09-09/2А; 2102-09-09/3А; 2102-09-09/4А; 2102-09-09/5А). Электрослесарь по ремонту и обслуживанию автоматики и средств измерений электростанций 4 разряда	Химический: Обеспечить работника средствами индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД).	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
	Аэрозоли ПФД: Применять СИЗ органов дыхания;	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
	Шум: Для уменьшения вредного воздействия шума обеспечить работников, работающих в условиях повышенного уровня шума противошумными наушниками, либо СИЗ типа "Беруши".	Снижение воздействия вредных факторов на органы слуха.			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
Химический цех					
2102-10-04. Мастер участка 2 группы	Химический: Обеспечить работника средствами индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД).	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
2102-10-05. Начальник смены	Химический: Обеспечить работника средствами индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД).	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
2102-10-06. Аппаратчик химводоочистки электростанции	Химический: Обеспечить работника средствами индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД).	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
2102-10-07(2102-10-07/1А). Лаборант химического анализа	Шум: Для уменьшения вредного воздействия шума обеспечить работников, работающих в условиях повышенного уровня шума противошумными науш-	Снижение воздействия вредных факторов на органы слуха.			

	,никами, либо СИЗ типа "Беруши".				
	Аэрозоли ПФД: Применять СИЗ органов дыхания	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
2102-10-08(2102-10-08/1А; 2102-10-08/2А). Слесарь по обслуживанию оборудования электростанций	Шум: Для уменьшения вредного воздействия шума обеспечить работников, работающих в условиях повышенного уровня шума противошумными наушниками, либо СИЗ типа "Беруши".	Снижение воздействия вредных факторов на органы слуха.			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
	Химический: Обеспечить работника средствами индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД).	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			

Дата составления: 09.06.2025