Раздел V. Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Публичное акционерное общество "Территориальная генерирующая компания №2"

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Северодвинская ТЭЦ-1					
Котлотурбинный цех					
2102-07-12(2102-07-12/2А). Машинист-обходчик по котельному оборудованию 4 разряда	**Шум**: Для уменьшения вредного воздействия шума обеспечить работников, работающих в условиях повышенного уровня шума противошумными наушниками, либо СИЗ типа "Беруши".	Снижение воздействия вредных факторов на органы слуха.			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
	Аэрозоли ПФД: Выдавать СИЗ органов дыхания	Уменьшение контакта с вредными веществами			
2102-07-23. Мастер участка 1 группы	**Шум**: Для уменьшения вредного воздействия шума обеспечить работников, работающих в условиях повышенного уровня шума противошумными наушниками, либо СИЗ типа "Беруши".	Снижение воздействия вредных факторов на органы слуха.			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
	Аэрозоли ПФД: Выдавать СИЗ органов дыхания	Уменьшение воздействия фактора			
2102-07-24 . Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов 5 разряда	**Шум**: Для уменьшения вредного воздействия шума обеспечить работников, работающих в условиях повышенного уровня шума противошумными наушниками, либо СИЗ типа "Беруши".	Снижение воздействия вредных факторов на органы слуха.			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
	Аэрозоли ПФД: Выдавать СИЗ органов дыхания	Уменьшение воздействия фактора			
2102-07-25(). Электрогазосварщик 5 разряда	**Шум**: Для уменьшения вредного воздействия шума обеспечить работников, работающих в условиях повышенного уровня шума противошумными наущ-	Снижение воздействия вредных факторов на органы слуха.			

	никами, либо СИЗ типа "Беруши".				
	Тяжесть:Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
	УФ-излучение: Снизить уровень воздействия вредного фактора	Снижение уровня воздействия вредного фактора			
	Химический: Обеспечить работника средствами индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД).	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
	Аэрозоли ПФД: Выдавать СИЗ органов дыхания	Уменьшение воздействия фактора			
Цех топливоподачи					
2102-13-06. Начальник смены	Аэрозоли ПФД: Применять СИЗ органов дыхания	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Шум: Для уменьшения вредного воздействия шума обеспечить работников, работающих в условиях повышенного уровня шума противошумными наушниками, либо СИЗ типа "Беруши".	Снижение воздействия вредных факторов на органы слуха.			

Дата составления: 12.01.2026