Раздел V. Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Публичное акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №2»

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Ярославская ТЭЦ-2					
		Лаборатория металлов и сварки			
ЯТЭЦ-2-003526-1101/ДогР19-24. Начальник производственной лаборатории	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (противошумные наушники и вкладыши)	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	*ГОТиПБ – специалист по охране труда 2 кат. - включить СИЗ в ЛНА «Нормы бесплатной выдачи СИЗ»;* *ЛМиС – начальник ЛМиС (МОЛ) – создавать ЗВП (заказ на внутреннее потребление) и обеспечить выдачу СИЗ работнику;* *УМТР – производить закупку и поставку СИЗ на склад.*	
ЯТЭЦ-2-003526-1101/ДогР19-25. Инженер 1 категории	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (противошумные наушники и вкладыши)	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно		
ЯТЭЦ-2-003526-1101/ДогР19-26. Техник 1 категории	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (противошумные наушники и вкладыши)	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно		
ЯТЭЦ-2-003526-1101/ДогР19-27. Техник 1 категории	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (противошумные наушники и вкладыши)	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно		
ЯТЭЦ-2-003526-1101/ДогР19-28. Инженер 2 категории	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (противошумные наушники и вкладыши)	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно		
ЯТЭЦ-2-003526-1101/ДогР19-29. Инженер 2 категории	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (противошумные наушники и вкладыши)	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно		
		Централизованная химическая лаборатория ТЭЦ-1			
ЯТЭЦ-2-003526-1101/ДогР19-31. Ведущий инженер	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (противошумные наушники и вкладыши)	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	*ГОТиПБ – специалист по охране труда 2 кат. - включить СИЗ в ЛНА «Нормы бесплатной выдачи СИЗ»;* *ЦХЛ ЯТЭЦ-1 - Ведущий инженер (МОЛ) – создавать ЗВП (заказ на внутреннее потребление) и обеспечить выдачу СИЗ работнику;* *УМТР – производить закупку и поставку СИЗ на склад.*	
	Для уменьшения вредного воздействия аэрозолей вредных веществ применять средства индивидуальной защиты органов дыхания	Защита органов дыхания от воздействия вредных веществ	Постоянно		
ЯТЭЦ-2-003526-1101/ДогР19-32. Инженер 2 категории	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (противошумные наушники и вкладыши)	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно		
	Для уменьшения вредного воздействия аэрозолей вредных веществ применять средства индивидуальной защиты органов дыхания	Защита органов дыхания от воздействия вредных веществ	Постоянно		

1	2	3	4	5	6
ЯТЭЦ-2-003526-1101/ДогР19-33. Лаборант химического анализа 5 разряда	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (противошумные наушники и вкладыши)	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно		
	Для уменьшения вредного воздействия аэрозолей вредных веществ применять средства индивидуальной защиты органов дыхания	Защита органов дыхания от воздействия вредных веществ	Постоянно		
ТЭЦ-2					
ЯТЭЦ-2-003526-1101/ДогР19-34. Ведущий инженер	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (противошумные наушники и вкладыши)	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	*ГОТиПБ – специалист по охране труда 2 кат. - включить в ЛНА «Нормы бесплатной выдачи СИЗ»;* *ЦХЛ ЯТЭЦ-2 - Ведущий инженер – создавать ЗВП (заказ на внутреннее потребление) и обеспечить выдачу СИЗ работнику;* *УМТР – производить закупку и поставку СИЗ на склад.*	
	Для уменьшения вредного воздействия аэрозолей вредных веществ применять средства индивидуальной защиты органов дыхания	Защита органов дыхания от воздействия вредных веществ	Постоянно		
ЯТЭЦ-2-003526-1101/ДогР19-35. Инженер 2 категории	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (противошумные наушники и вкладыши)	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно		
	Для уменьшения вредного воздействия аэрозолей вредных веществ применять средства индивидуальной защиты органов дыхания	Защита органов дыхания от воздействия вредных веществ	Постоянно		
ЯТЭЦ-2-003526-1101/ДогР19-36. Лаборант химического анализа 4 разряда	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (противошумные наушники и вкладыши)	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно		
	Для уменьшения вредного воздействия аэрозолей вредных веществ применять средства индивидуальной защиты органов дыхания	Защита органов дыхания от воздействия вредных веществ	Постоянно		
ТЭЦ-3					
ЯТЭЦ-2-003526-1101/ДогР19-37. Ведущий инженер	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (противошумные наушники и вкладыши)	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	*ГОТиПБ – специалист по охране труда 2 кат. - включить СИЗ в ЛНА «Нормы бесплатной выдачи СИЗ»;* *ЦХЛ ЯТЭЦ-3 - Ведущий инженер (МОЛ) – создавать ЗВП (заказ на внутреннее потребление) и обеспечить выдачу СИЗ работнику;* *УМТР – производить закупку и поставку СИЗ на склад*	
	Для уменьшения вредного воздействия аэрозолей вредных веществ применять средства индивидуальной защиты органов дыхания	Защита органов дыхания от воздействия вредных веществ	Постоянно		
ЯТЭЦ-2-003526-1101/ДогР19-38. Инженер 2 категории	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (противошумные наушники и вкладыши)	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно		
	Для уменьшения вредного воздействия аэрозолей вредных веществ применять средства индивидуальной защиты органов дыхания	Защита органов дыхания от воздействия вредных веществ	Постоянно		

1	2	3	4	5	6
ЯТЭЦ-2-003526-1101/ДогР19-39. Лаборант химического анализа 4 разряда	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (противошумные наушники и вкладыши)	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно		
	Для уменьшения вредного воздействия аэрозолей вредных веществ применять средства индивидуальной защиты органов дыхания	Защита органов дыхания от воздействия вредных веществ	Постоянно		
Тенинская водогрейная котельная					
ЯТЭЦ-2-003526-1101/ДогР19-40. Инженер 2 категории	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (противошумные наушники и вкладыши)	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	*ГОТиПБ – специалист по охране труда 2 кат. включить СИЗ в ЛНА «Нормы бесплатной выдачи СИЗ»;* *ЦХЛ ТВК – Инженер 2 кат. (МОЛ) – создавать ЗВП (заказ на внутреннее потребление) и обеспечить выдачу СИЗ работнику;* *УМТР – производить закупку и поставку СИЗ на склад.*	
	Для уменьшения вредного воздействия аэрозолей вредных веществ применять средства индивидуальной защиты органов дыхания	Защита органов дыхания от воздействия вредных веществ	Постоянно		
Ляпинская котельная					
ЯТЭЦ-2-003526-1101/ДогР19-42. Инженер 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
ЯТЭЦ-2-003526-1101/ДогР19-43. Лаборант химического анализа 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Котлотурбинный цех					
ЯТЭЦ-2-003526-1101/ДогР19-45. Машинист крана (крановщик) 5 разряда	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (противошумные наушники и вкладыши)	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	*ГОТиПБ – специалист по охране труда 2 кат. включить СИЗ в ЛНА «Нормы бесплатной выдачи СИЗ»;* *КТЦ – начальник КТЦ (МОЛ) – создавать ЗВП (заказ на внутреннее потребление) и обеспечить выдачу СИЗ работнику;* *УМТР – производить закупку и поставку СИЗ на склад.*	
	Ограничить время пребывания в отделении в условиях нагревающего микроклимата (непрерывно или суммарно за рабочую смену)	Защита работающих от возможного перегрева	Постоянно		

1	2	3	4	5	6
ЯТЭЦ-2-003526-1101/ДогР19-46. Машинист крана (крановщик) 5 разряда	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (противошумные наушники и вкладыши)	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	*ГОТиПБ – специалист по охране труда 2 кат. включить СИЗ в ЛНА «Нормы бесплатной выдачи СИЗ»;* *КТЦ – начальник КТЦ (МОЛ) – создавать ЗВП (заказ на внутреннее потребление) и обеспечить выдачу СИЗ работнику;* *УМТР – производить закупку и поставку СИЗ на склад.*	
	Ограничить время пребывания в отделении в условиях нагревающего микроклимата (непрерывно или суммарно за рабочую смену)	Защита работающих от возможного перегрева	Постоянно		
3.2025. Техник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Котельное отделение					
ЯТЭЦ-2-003526-1101/ДогР19-48. Машинист центрального теплового щита управления котлами 5 разряда (2 очередь)	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (противошумные наушники и вкладыши)	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	*ГОТиПБ – специалист по охране труда 2 кат. включить СИЗ в ЛНА «Нормы бесплатной выдачи СИЗ»;* *КТЦ – начальник КТЦ (МОЛ) – создавать ЗВП (заказ на внутреннее потребление) и обеспечить выдачу СИЗ работнику;* *УМТР – производить закупку и поставку СИЗ на склад.*	
ЯТЭЦ-2-003526-1101/ДогР19-49. Машинист котлов 5 разряда	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (противошумные наушники и вкладыши)	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно		
	Для уменьшения вредного воздействия аэрозолей вредных веществ применять средства индивидуальной защиты органов дыхания	Защита органов дыхания от воздействия вредных веществ	Постоянно		
8. Машинист-обходчик по котельному оборудованию 4 разряда	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (противошумные наушники и вкладыши)	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно		
10. Машинист-обходчик по котельному оборудованию 5 разряда	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (противошумные наушники и вкладыши)	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно		
	Ограничить время пребывания в отделении в условиях нагревающего микроклимата (непрерывно или суммарно за рабочую смену)	Защита работающих от возможного перегрева	Постоянно		
Турбинное отделение					
ЯТЭЦ-2-003526-1101/ДогР19-51. Мастер производственного участка 1 группы	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (противошумные наушники и вкладыши)	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	*ГОТиПБ – специалист по охране труда 2 кат. включить СИЗ в ЛНА «Нормы бесплатной выдачи СИЗ»;* *КТЦ – начальник КТЦ (МОЛ) – создавать ЗВП (заказ на внутрен-*	
ЯТЭЦ-2-003526-1101/ДогР19-52. Старший машинист турбинного отделения 7 разряда	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (противошумные наушники и вкладыши)	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно		

1	2	3	4	5	6
ЯТЭЦ-2-003526-1101/ДогР19-53. Машинист центрального теплового щита управления паровыми турбинами 6 разряда (ТА-6 4 очер.)	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (противошумные наушники и вкладыши)	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	*нее потребление) и обеспечить выдачу СИЗ работнику;* *УМТР – производить закупку и поставку СИЗ на склад.*	
ЯТЭЦ-2-003526-1101/ДогР19-54. Машинист центрального теплового щита управления паровыми турбинами 6 разряда (ТА-5 3 очер.)	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (противошумные наушники и вкладыши)	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно		
ЯТЭЦ-2-003526-1101/ДогР19-55. Машинист центрального теплового щита управления паровыми турбинами 6 разряда (ТА-3,4, 2 очер.)	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (противошумные наушники и вкладыши)	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно		
ЯТЭЦ-2-003526-1101/ДогР19-56. Машинист паровых турбин 4 разряда	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (противошумные наушники и вкладыши)	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно		
ЯТЭЦ-2-003526-1101/ДогР19-57. Машинист-обходчик по турбинному оборудованию 5 разряда (1-2 очередь)	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (противошумные наушники и вкладыши)	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно		
ЯТЭЦ-2-003526-1101/ДогР19-58. Машинист-обходчик по турбинному оборудованию 5 разряда (3-4 очередь)	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (противошумные наушники и вкладыши)	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно		
ЯТЭЦ-2-003526-1101/ДогР19-59. Слесарь по обслуживанию оборудования электростанций 4 разряда	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (противошумные наушники и вкладыши)	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно		
Электрический цех					
ЯТЭЦ-2-003526-1101/ДогР19-65. Начальник смены	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (противошумные наушники и вкладыши)	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	*ГОТиПБ – специалист по охране труда 2 кат. включить СИЗ в ЛНА «Нормы бесплатной выдачи СИЗ»;* *ЭЦ – начальник ЭЦ (МОЛ) – создавать ЗВП (заказ на внутреннее потребление) и обеспечить выдачу СИЗ работнику;* *УМТР – производить закупку и поставку СИЗ на склад.*	
ЯТЭЦ-2-003526-1101/ДогР19-66. Старший электромонтер по обслуживанию электрооборудования электростанций 6 разряда	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (противошумные наушники и вкладыши)	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно		
ЯТЭЦ-2-003526-1101/ДогР19-67. Электромонтер по обслуживанию электрооборудования электростанций 5 разряда	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (противошумные наушники и вкладыши)	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно		

1	2	3	4	5	6
ЯТЭЦ-2-003526-1101/ДогР19-68. Аппаратчик электролиза 3 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Электротехническая лаборатория					
ЯТЭЦ-2-003526-1101/ДогР19-71. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
ЯТЭЦ-2-003526-1101/ДогР19-72. Электромонтер по испытаниям и измерениям 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
ЯТЭЦ-2-003526-1101/ДогР19-73. Электромонтер по ремонту аппаратуры релейной защиты и автоматики 6 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
ЯТЭЦ-2-003526-1101/ДогР19-74. Электромонтер по ремонту аппаратуры релейной защиты и автоматики 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
ЯТЭЦ-2-003526-1101/ДогР19-75. Электромонтер по ремонту аппаратуры релейной защиты и автоматики 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Цех тепловой автоматики и измерений					
ЯТЭЦ-2-003526-1101/ДогР19-78. Электрослесарь по обслуживанию автоматики и средств измерений электростанций 5 разряда	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (противошумные наушники и вкладыши)	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	*ГОТиПБ – специалист по охране труда 2 кат. включить СИЗ в ЛНА «Нормы бесплатной выдачи СИЗ»;* *ЦТАиИ – начальник ЦТАиИ (МОЛ) – создавать ЗВП (заказ на внутреннее потребление) и обеспечить выдачу СИЗ работнику;* *УМТР – производить закупку и поставку СИЗ на склад.*	
	Ограничить время пребывания в отделении в условиях нагревающего микроклимата (непрерывно или суммарно за рабочую смену)	Защита работающих от возможного перегрева	Постоянно		

1	2	3	4	5	6
ЯТЭЦ-2-003526-1101/ДогР19-79. Электрослесарь по обслуживанию автоматики и средств измерений электростанций 4 разряда	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (противошумные наушники и вкладыши)	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	*ГОТиПБ – специалист по охране труда 2 кат. включить СИЗ в ЛНА «Нормы бесплатной выдачи СИЗ»;* *ЦТАиИ – начальник ЦТАиИ (МОЛ) – создавать ЗВП (заказ на внутреннее потребление) и обеспечить выдачу СИЗ работнику;* *УМТР – производить закупку и поставку СИЗ на склад.*	
	Ограничить время пребывания в отделении в условиях нагревающего микроклимата (непрерывно или суммарно за рабочую смену)	Защита работающих от возможного перегрева	Постоянно		
Группа ремонта КИПиА					
ЯТЭЦ-2-003526-1101/ДогР19-80. Мастер по ремонту оборудования 1 группы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
ЯТЭЦ-2-003526-1101/ДогР19-81. Мастер по ремонту оборудования 1 группы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
ЯТЭЦ-2-003526-1101/ДогР19-82. Мастер по ремонту оборудования 1 группы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
ЯТЭЦ-2-003526-1101/ДогР19-84. Электрослесарь по ремонту и обслуживанию автоматики и средств измерений электростанций 6 разряда (группа расхода и давления)	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (противошумные наушники и вкладыши)	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	*ГОТиПБ – специалист по охране труда 2 кат. включить СИЗ в ЛНА «Нормы бесплатной выдачи СИЗ»;* *ЦТАиИ – начальник ЦТАиИ (МОЛ) – создавать ЗВП (заказ на внутреннее потребление) и обеспечить выдачу СИЗ работнику;* *УМТР – производить закупку и поставку СИЗ на склад.*	
	Ограничить время пребывания в отделении в условиях нагревающего микроклимата (непрерывно или суммарно за рабочую смену)	Защита работающих от возможного перегрева	Постоянно		

1	2	3	4	5	6
ЯТЭЦ-2-003526-1101/ДогР19-91. Электрослесарь по ремонту и обслуживанию автоматики и средств измерений электростанций 5 разряда (группа расхода и давления)	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (противошумные наушники и вкладыши)	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	*ГОТиПБ – специалист по охране труда 2 кат. включить СИЗ в ЛНА «Нормы бесплатной выдачи СИЗ»;* *ЦТАиИ – начальник ЦТАиИ (МОЛ) – создавать ЗВП (заказ на внутреннее потребление) и обеспечить выдачу СИЗ работнику;* *УМТР – производить закупку и поставку СИЗ на склад.*	
	Ограничить время пребывания в отделении в условиях нагревающего микроклимата (непрерывно или суммарно за рабочую смену)	Защита работающих от возможного перегрева	Постоянно		
ЯТЭЦ-2-003526-1101/ДогР19-93. Электрослесарь по ремонту и обслуживанию автоматики и средств измерений электростанций 4 разряда (группа расхода и давления)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
4.2025. Электрослесарь по ремонту и обслуживанию автоматики и средств измерений электростанций 6 разряда (группа автоматики, электропривода и защит)	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (противошумные наушники и вкладыши)	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	*ГОТиПБ – специалист по охране труда 2 кат. включить СИЗ в ЛНА «Нормы бесплатной выдачи СИЗ»;* *ЦТАиИ – начальник ЦТАиИ (МОЛ) – создавать ЗВП (заказ на внутреннее потребление) и обеспечить выдачу СИЗ работнику;* *УМТР – производить закупку и поставку СИЗ на склад.*	
	Ограничить время пребывания в отделении в условиях нагревающего микроклимата (непрерывно или суммарно за рабочую смену)	Защита работающих от возможного перегрева	Постоянно		
ЯТЭЦ-2-003526-1101/ДогР19-86. Электрослесарь по ремонту и обслуживанию автоматики и средств измерений электростанций 5 разряда (группа автоматики, электропривода и защит)	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (противошумные наушники и вкладыши)	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	*ГОТиПБ – специалист по охране труда 2 кат. включить СИЗ в ЛНА «Нормы бесплатной выдачи СИЗ»;* *ЦТАиИ – начальник ЦТАиИ (МОЛ) – создавать ЗВП (заказ на внутреннее потребление) и обеспечить выдачу СИЗ работнику;* *УМТР – производить закупку и поставку СИЗ на склад.*	

1	2	3	4	5	6
	Ограничить время пребывания в отделении в условиях нагревающего микроклимата (непрерывно или суммарно за рабочую смену)	Защита работающих от возможного перегрева	Постоянно		
ЯТЭЦ-2-003526-1101/ДогР19-92. Электрослесарь по ремонту и обслуживанию автоматики и средств измерений электростанций 4 разряда (группа автоматики, электропривода и защит)	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (противошумные наушники и вкладыши)	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	*ГОТиПБ – специалист по охране труда 2 кат. включить СИЗ в ЛНА «Нормы бесплатной выдачи СИЗ»;* *ЦТАиИ – начальник ЦТАиИ (МОЛ) – создавать ЗВП (заказ на внутреннее потребление) и обеспечить выдачу СИЗ работнику;* *УМТР – производить закупку и поставку СИЗ на склад.*	
	Ограничить время пребывания в отделении в условиях нагревающего микроклимата (непрерывно или суммарно за рабочую смену)	Защита работающих от возможного перегрева	Постоянно		
ЯТЭЦ-2-003526-1101/ДогР19-90. Электрослесарь по ремонту и обслуживанию автоматики и средств измерений электростанций 5 разряда (группа качественного анализа)	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (противошумные наушники и вкладыши)	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	*ГОТиПБ – специалист по охране труда 2 кат. включить СИЗ в ЛНА «Нормы бесплатной выдачи СИЗ»;* *ЦТАиИ – начальник ЦТАиИ (МОЛ) – создавать ЗВП (заказ на внутреннее потребление) и обеспечить выдачу СИЗ работнику;* *УМТР – производить закупку и поставку СИЗ на склад.*	
	Ограничить время пребывания в отделении в условиях нагревающего микроклимата (непрерывно или суммарно за рабочую смену)	Защита работающих от возможного перегрева	Постоянно		
ЯТЭЦ-2-003526-1101/ДогР19-89. Электрослесарь по ремонту и обслуживанию автоматики и средств измерений электростанций 5 разряда (группа пирометрии)	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (противошумные наушники и вкладыши)	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	*ГОТиПБ – специалист по охране труда 2 кат. включить СИЗ в ЛНА «Нормы бесплатной выдачи СИЗ»;* *ЦТАиИ – начальник ЦТАиИ (МОЛ) – создавать ЗВП (заказ на внутреннее потребление) и обеспечить выдачу СИЗ работнику;* *УМТР – производить закупку и поставку СИЗ на склад.*	

1	2	3	4	5	6
ЯТЭЦ-2-003526-1101/ДогР19-102. Слесарь-ремонтник 5 разряда	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (противошумные наушники и вкладыши)	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно		
	Для уменьшения вредного воздействия аэрозолей вредных веществ применять средства индивидуальной защиты органов дыхания	Защита органов дыхания от воздействия вредных веществ	Постоянно		
Лаборатория экспресс-анализа					
ЯТЭЦ-2-003526-1101/ДогР19-104. Лаборант химического анализа	Для уменьшения вредного воздействия аэрозолей вредных веществ применять средства индивидуальной защиты органов дыхания	Защита органов дыхания от воздействия вредных веществ	Постоянно	*ГОТиПБ – специалист по охране труда 2 кат. включить СИЗ в ЛНА «Нормы бесплатной выдачи СИЗ»;*	
	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (противошумные наушники и вкладыши)	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	*ХЦ – начальник ХЦ (МОЛ) – создавать ЗВП (заказ на внутреннее потребление) и обеспечить выдачу СИЗ работнику;* *УМТР – производить закупку и поставку СИЗ на склад.*	
Ляпинская котельная					
Руководство и персонал при руководстве Ляпинской котельной					
ЯТЭЦ-2-003526-1101/ДогР19-105. Начальник котельной	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
ЯТЭЦ-2-003526-1101/ДогР19-106. Заместитель начальника котельной	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
ЯТЭЦ-2-003526-1101/ДогР19-107. Начальник смены котельной	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (противошумные наушники и вкладыши)	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	*ГОТиПБ – специалист по охране труда 2 кат. включить СИЗ в ЛНА «Нормы бесплатной выдачи СИЗ»;* *ЛК – начальник ЛК (МОЛ) – создавать ЗВП (заказ на внутреннее потребление) и обеспечить выдачу СИЗ работнику;* *УМТР – производить закупку и поставку СИЗ на склад.*	
Производственная часть					
ЯТЭЦ-2-003526-1101/ДогР19-110. Машинист котлов 4 разряда	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (противошумные наушники и вкладыши)	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	*ГОТиПБ – специалист по охране труда 2 кат. включить СИЗ в ЛНА «Нормы бесплатной выдачи СИЗ»;*	

1	2	3	4	5	6
	Ограничить время пребывания в отделении в условиях нагревающего микроклимата (непрерывно или суммарно за рабочую смену)	Защита работающих от возможного перегрева	Постоянно		
Химический цех					
ЯТЭЦ-2-003526-1101/ДогР19-95. Начальник цеха	Для уменьшения вредного воздействия аэрозолей вредных веществ применять средства индивидуальной защиты органов дыхания	Защита органов дыхания от воздействия вредных веществ	Постоянно	*ГОТиПБ – специалист по охране труда 2 кат. включить СИЗ в ЛНА «Нормы бесплатной выдачи СИЗ»;* *ХЦ – начальник ХЦ (МОЛ) – создавать ЗВП (заказ на внутреннее потребление) и обеспечить выдачу СИЗ работнику;* *УМТР – производить закупку и поставку СИЗ на склад.*	
	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (противошумные наушники и вкладыши)	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно		
ЯТЭЦ-2-003526-1101/ДогР19-96. Заместитель начальника цеха	Для уменьшения вредного воздействия аэрозолей вредных веществ применять средства индивидуальной защиты органов дыхания	Защита органов дыхания от воздействия вредных веществ	Постоянно		
	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (противошумные наушники и вкладыши)	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно		
ЯТЭЦ-2-003526-1101/ДогР19-97. Начальник смены	Для уменьшения вредного воздействия аэрозолей вредных веществ применять средства индивидуальной защиты органов дыхания	Защита органов дыхания от воздействия вредных веществ	Постоянно		
	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (противошумные наушники и вкладыши)	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно		
ЯТЭЦ-2-003526-1101/ДогР19-98. Мастер по ремонту оборудования 2 группы	Для уменьшения вредного воздействия аэрозолей вредных веществ применять средства индивидуальной защиты органов дыхания	Защита органов дыхания от воздействия вредных веществ	Постоянно		
	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (противошумные наушники и вкладыши)	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно		
ЯТЭЦ-2-003526-1101/ДогР19-99. Аппаратчик химводоочистки электростанции 4 разряда	Для уменьшения вредного воздействия аэрозолей вредных веществ применять средства индивидуальной защиты органов дыхания	Защита органов дыхания от воздействия вредных веществ	Постоянно		
	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (противошумные наушники и вкладыши)	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно		
ЯТЭЦ-2-003526-1101/ДогР19-101. Аппаратчик по приготовлению химреагентов 3 разряда	Для уменьшения вредного воздействия аэрозолей вредных веществ применять средства индивидуальной защиты органов дыхания	Защита органов дыхания от воздействия вредных веществ	Постоянно		
	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (противошумные наушники и вкладыши)	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно		

1	2	3	4	5	6
ЯТЭЦ-2-003526-1101/ДогР19-102. Слесарь-ремонтник 5 разряда	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (противошумные наушники и вкладыши)	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно		
	Для уменьшения вредного воздействия аэрозолей вредных веществ применять средства индивидуальной защиты органов дыхания	Защита органов дыхания от воздействия вредных веществ	Постоянно		
Лаборатория экспресс-анализа					
ЯТЭЦ-2-003526-1101/ДогР19-104. Лаборант химического анализа	Для уменьшения вредного воздействия аэрозолей вредных веществ применять средства индивидуальной защиты органов дыхания	Защита органов дыхания от воздействия вредных веществ	Постоянно	*ГОТиПБ – специалист по охране труда 2 кат. включить СИЗ в ЛНА «Нормы бесплатной выдачи СИЗ»;* *ХЦ – начальник ХЦ (МОЛ) – создавать ЗВП (заказ на внутреннее потребление) и обеспечить выдачу СИЗ работнику;* *УМТР – производить закупку и поставку СИЗ на склад.*	
	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (противошумные наушники и вкладыши)	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно		
Ляпинская котельная					
Руководство и персонал при руководстве Ляпинской котельной					
ЯТЭЦ-2-003526-1101/ДогР19-105. Начальник котельной	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
ЯТЭЦ-2-003526-1101/ДогР19-106. Заместитель начальника котельной	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
ЯТЭЦ-2-003526-1101/ДогР19-107. Начальник смены котельной	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (противошумные наушники и вкладыши)	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	*ГОТиПБ – специалист по охране труда 2 кат. включить СИЗ в ЛНА «Нормы бесплатной выдачи СИЗ»;* *ЛК – начальник ЛК (МОЛ) – создавать ЗВП (заказ на внутреннее потребление) и обеспечить выдачу СИЗ работнику;* *УМТР – производить закупку и поставку СИЗ на склад.*	
Производственная часть					
ЯТЭЦ-2-003526-1101/ДогР19-110. Машинист котлов 4 разряда	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (противошумные наушники и вкладыши)	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	*ГОТиПБ – специалист по охране труда 2 кат. включить СИЗ в ЛНА «Нормы бесплатной выдачи СИЗ»;*	

1	2	3	4	5	6
ЯТЭЦ-2-003526-1101/ДогР19-111. Машинист-обходчик по котельному оборудованию 3 разряда	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (противошумные наушники и вкладыши)	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	*ЛК – начальник ЛК (МОЛ) – создавать ЗВП (заказ на внутреннее потребление) и обеспечить выдачу СИЗ работнику;* *УМТР – производить закупку и поставку СИЗ на склад.*	
ЯТЭЦ-2-003526-1101/ДогР19-112. Аппаратчик химводоочистки электростанции 3 разряда	Для уменьшения вредного воздействия аэрозолей вредных веществ применять средства индивидуальной защиты органов дыхания	Защита органов дыхания от воздействия вредных веществ	Постоянно		
5.2025. Грузчик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Группа по ремонту оборудования					
ЯТЭЦ-2-003526-1101/ДогР19-116. Электрослесарь по ремонту и обслуживанию автоматики и средств измерений электростанций 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
ЯТЭЦ-2-003526-1101/ДогР19-117. Электромонтер по ремонту аппаратуры, релейной защиты и автоматики 6 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
ЯТЭЦ-2-003526-1101/ДогР19-118. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования электростанций 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

Дата составления: 04.06.2025