

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Архангельские котельные ПАО "ТЭК-2"

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
<i>Руководство</i>	Не требуется				
<i>Служба эксплуатации электротехнического оборудования, КИПиА</i>	Не требуется				
<i>Группа дежурноэксплуатации</i>	Не требуется				
<i>Группа охраны труда и производственного контроля</i>	Не требуется				
<i>Группа складского хозяйства</i>	Не требуется				
<i>Группа технического перевооружения, реконструкции и подготовки ремонта</i>	Не требуется				
<i>Ремонтная бригада</i>					
5410.0015. Огнеупорщик 5 разряда	Шум: Применение средств звукопоглощения	Снижение уровня шума			
5410.0016. Слесарь-ремонтник 6 разряда	Шум: Применение средств звукопоглощения	Снижение уровня шума			
	Тяжесть: Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение тяжести трудового процесса			
5410.0017. Электрогазосварщик 6 разряда	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Исполнять СИЗ органов дыхания	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	УФ-излучение: Использовать СИЗ для защиты от УФ-излучения	Контроль правильного применения СИЗ для снижения уровня воздействия УФ-излучения			
	Тяжесть: Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение тяжести трудового процесса			
	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Исполнять СИЗ органов дыхания	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
5410.0018. Электрогазосварщик 6 разряда	Тяжесть: Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение тяжести трудового процесса			
	УФ-излучение: Использовать СИЗ для защиты от УФ-излучения	Контроль правильного применения СИЗ для снижения уровня воздействия УФ-			

		излучения		
Группа хозяйственного обеспечения	Не требуется			
Оперативно-диспетчерская служба	Не требуется			
Производственно-технический отдел	Не требуется			
Район эксплуатации котельных №1				
5410.0027. Мастер участка 2 группы	Тяжесть: Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение тяжести трудового процесса		
	Шум: Применение средств звукопоглощения	Снижение уровня шума		
<i>Котельная бани (ул. Маслова, д.17, стр.1)</i>				
5410.0031. Оператор котельной 5 разряда	Шум: Применение средств звукопоглощения	Снижение уровня шума		
5410.0032. Сливщик-разливщик 3 разряда	Тяжесть: Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение тяжести трудового процесса		
	Шум: Применение средств звукопоглощения	Снижение уровня шума		
	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Исползовать СИЗ органов дыхания	Уменьшение времени контакта с вредными веществами. Уменьшение времени контакта с вредными веществами		
5410.0033. Уборщик производственных помещений	Шум: Применение средств звукопоглощения	Снижение уровня шума		
	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Исползовать СИЗ органов дыхания	Уменьшение времени контакта с вредными веществами. Уменьшение времени контакта с вредными веществами		
<i>Котельная БТО трафлота (ул. Маймаксанская, д.77, к.2)</i>				
5410.0034. Аппаратчик химводочистки 2 разряда	Шум: Применение средств звукопоглощения	Снижение уровня шума		
	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Исползовать СИЗ органов дыхания	Уменьшение времени контакта с вредными веществами. Уменьшение времени контакта с вредными веществами		
5410.0035. Машинист (кочегар) котельной 3 разряда	Тяжесть: Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение тяжести трудового процесса		
	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Исползовать СИЗ органов дыхания	Уменьшение времени контакта с вредными веществами. Уменьшение времени контакта с вредными веществами		

	звать СИЗ органов дыхания	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
5410.0036. Машинист (кочегар) котельной 3 разряда	Тяжесть: Рационализация рабочих мест и рабочей позы Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Исползовать СИЗ органов дыхания	Снижение тяжести трудового процесса Уменьшение времени контакта с вредными веществами. Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
5410.0037. Машинист (кочегар) котельной 4 разряда	Тяжесть: Рационализация рабочих мест и рабочей позы Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Исползовать СИЗ органов дыхания	Снижение тяжести трудового процесса Уменьшение времени контакта с вредными веществами. Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
5410.0038. Машинист топливоподачи 3 разряда	Шум: Применение средств звукопоглощения Тяжесть: Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение уровня шума Снижение тяжести трудового процесса			
	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Исползовать СИЗ органов дыхания	Уменьшение времени контакта с вредными веществами. Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
5410.0039. Начальник котельной	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
5410.0040. Оператор теплового пункта 2 разряда	Шум: Применение средств звукопоглощения	Снижение уровня шума			
5410.0041. Уборщик производственных помещений	Тяжесть: Рационализация рабочих мест и рабочей позы Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Исползовать СИЗ органов дыхания	Снижение тяжести трудового процесса Уменьшение времени контакта с вредными веществами. Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
<i>Котельная пос. Гидролизного завода (ул. Гидролизный, д.12, стр.1)</i>					
5410.0042. Машинист (кочегар) котельной 2 разряда	Тяжесть: Рационализация рабочих мест и рабочей позы Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Исползовать СИЗ органов дыхания	Снижение тяжести трудового процесса Уменьшение времени контакта с вредными веществами. Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
5410.0043. Машинист (кочегар) котельной 2 разряда	Тяжесть: Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение тяжести трудового процесса			

		Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Исползовать СИЗ органов дыхания	Уменьшение времени контакта с вредными веществами. Уменьшение времени контакта с вредными веществами		
5410.0044. Машинист (кочегар) котельной 3 разряда		Тяжесть: Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение тяжести трудового процесса		
5410.0045. Начальник котельной		Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Исползовать СИЗ органов дыхания	Уменьшение времени контакта с вредными веществами. Уменьшение времени контакта с вредными веществами		
5410.0046. Оператор котельной 5 разряда		Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха Шум: Применение средств звукопоглощения	Снижение тяжести трудового процесса Снижение уровня шума		
5410.0047. Оператор теплового пункта 2 разряда		Тяжесть: Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение тяжести трудового процесса		
5410.0048. Слесарь-ремонтник 4 разряда		Шум: Применение средств звукопоглощения Тяжесть: Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение уровня шума Снижение тяжести трудового процесса		
5410.0049. Уборщик производственных помещений		Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Исползовать СИЗ органов дыхания Тяжесть: Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Уменьшение времени контакта с вредными веществами. Уменьшение времени контакта с вредными веществами Снижение тяжести трудового процесса		
Котельная пос. л/з №14 (ул. Маслова, д.1)		Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Исползовать СИЗ органов дыхания	Уменьшение времени контакта с вредными веществами. Уменьшение времени контакта с вредными веществами		
5410.0050. Машинист (кочегар) котельной 2 разряда		Тяжесть: Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение тяжести трудового процесса		
Котельная пос. л/з №21 (ул. Корабельная, д.19, стр.1)		Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Исползовать СИЗ органов дыхания	Уменьшение времени контакта с вредными веществами. Уменьшение времени контакта с вредными веществами		

5410.0051. Мастер участка	Тяжесть: Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение тяжести трудового процесса			
5410.0052. Машинист (кочегар) котельной 2 разряда	Тяжесть: Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение тяжести трудового процесса			
<i>Котельная пос. д/з №29 (ул.Подземная, д.56)</i>	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Исползовать СИЗ органов дыхания	Уменьшение времени контакта с вредными веществами. Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
5410.0053. Мастер участка	Тяжесть: Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение тяжести трудового процесса			
5410.0054. Оператор котельной 4 разряда	Шум: Применение средств звукопоглощения	Снижение уровня шума			
<i>Котельная т/б больницы (ул.Нобеля, д.6, стр.1)</i>	Тяжесть: Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение тяжести трудового процесса			
5410.0055. Машинист (кочегар) котельной 2 разряда	Тяжесть: Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение тяжести трудового процесса			
5410.0056. Машинист (кочегар) котельной 3 разряда	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Исползовать СИЗ органов дыхания	Уменьшение времени контакта с вредными веществами. Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
<i>Ремонтный участок №1</i>	Тяжесть: Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение тяжести трудового процесса			
5410.0057. Мастер участка	Шум: Применение средств звукопоглощения	Снижение уровня шума			
5410.0058. Слесарь по обслуживанию тепловых сетей 4 разряда	Тяжесть: Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение тяжести трудового процесса			
5410.0059. Слесарь по обслуживанию тепловых сетей 5 разряда	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Исползовать СИЗ органов дыхания	Уменьшение времени контакта с вредными веществами. Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Шум: Применение средств звукопоглощения	Снижение уровня шума			

	Тяжесть: Рационализация рабочих мест и рабочей позы Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Использовать СИЗ органов дыхания	Снижение тяжести трудового процесса Уменьшение времени контакта с вредными веществами. Уменьшение времени контакта с вредными веществами		
5410.0060. Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов 4 разряда	Шум: Применение средств звукопоглощения Тяжесть: Рационализация рабочих мест и рабочей позы Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Использовать СИЗ органов дыхания	Снижение уровня шума Снижение тяжести трудового процесса Уменьшение времени контакта с вредными веществами. Уменьшение времени контакта с вредными веществами		
5410.0061. Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов 5 разряда	Шум: Применение средств звукопоглощения Тяжесть: Рационализация рабочих мест и рабочей позы Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Использовать СИЗ органов дыхания	Снижение уровня шума Снижение тяжести трудового процесса Уменьшение времени контакта с вредными веществами. Уменьшение времени контакта с вредными веществами		
5410.0062. Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов 6 разряда	Шум: Применение средств звукопоглощения Тяжесть: Рационализация рабочих мест и рабочей позы Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Использовать СИЗ органов дыхания	Снижение уровня шума Снижение тяжести трудового процесса Уменьшение времени контакта с вредными веществами. Уменьшение времени контакта с вредными веществами		
5410.0063. Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике	Тяжесть: Рационализация рабочих мест и рабочей позы Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Использовать СИЗ органов дыхания	Снижение тяжести трудового процесса Уменьшение времени контакта с вредными веществами. Уменьшение времени контакта с вредными веществами		
5410.0064. Электросварщик	Тяжесть: Рационализация рабочих мест и рабочей позы Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Использовать СИЗ органов дыхания	Снижение тяжести трудового процесса Уменьшение времени контакта с вредными веществами. Уменьшение времени контакта с вредными веществами		

4 разряда	ные режимы труда и отдыха. Использовать СИЗ органов дыхания и рабочей позы	Снижение тяжести трудового процесса	та с вредными веществами			
5410.0065. Электросварщик 5 разряда	УФ-излучение: Использовать СИЗ для защиты от УФ-излучения Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Использовать СИЗ органов дыхания	Уменьшение времени контакта с вредными веществами	Контроль правильного применения СИЗ для снижения уровня воздействия УФ-излучения			
5410.0066. Электромонтер по обслуживанию электроустановок 4 разряда	Тяжесть: Рационализация рабочих мест и рабочей позы УФ-излучение: Использовать СИЗ для защиты от УФ-излучения	Снижение тяжести трудового процесса	Контроль правильного применения СИЗ для снижения уровня воздействия УФ-излучения			
5410.0067. Электромонтер по обслуживанию электроустановок 5 разряда	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Использовать СИЗ органов дыхания Тяжесть: Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Уменьшение времени контакта с вредными веществами. Уменьшение времени контакта с вредными веществами	Снижение тяжести трудового процесса			
5410.0068. Электромонтер по обслуживанию электроустановок 6 разряда	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Использовать СИЗ органов дыхания Тяжесть: Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Уменьшение времени контакта с вредными веществами. Уменьшение времени контакта с вредными веществами	Снижение тяжести трудового процесса			
Район эксплуатации котельных №2						
<i>Комплекная 100-кв. дома о. Бревинник (ул.Дуганская, д.14, стр.1)</i>						

5410.0075. Аппаратчик химводосточки 2 разряда	Шум: Применение средств звукопоглощения Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Исползовать СИЗ органов дыхания	Снижение уровня шума Уменьшение времени контакта с вредными веществами. Уменьшение времени контакта с вредными веществами		
5410.0076. Машинист (кочегар) котельной 3 разряда	Тяжесть: Рационализация рабочих мест и рабочей позы Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Исползовать СИЗ органов дыхания	Снижение тяжести трудового процесса Уменьшение времени контакта с вредными веществами. Уменьшение времени контакта с вредными веществами		
5410.0077. Машинист (кочегар) котельной 3 разряда	Тяжесть: Рационализация рабочих мест и рабочей позы Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Исползовать СИЗ органов дыхания	Снижение тяжести трудового процесса Уменьшение времени контакта с вредными веществами. Уменьшение времени контакта с вредными веществами		
5410.0078. Машинист (кочегар) котельной 4 разряда	Тяжесть: Рационализация рабочих мест и рабочей позы Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Исползовать СИЗ органов дыхания	Снижение тяжести трудового процесса Уменьшение времени контакта с вредными веществами. Уменьшение времени контакта с вредными веществами		
5410.0079. Машинист топливоподачи 2 разряда	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Исползовать СИЗ органов дыхания	Уменьшение времени контакта с вредными веществами. Уменьшение времени контакта с вредными веществами		
	Шум: Применение средств звукопоглощения Тяжесть: Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение уровня шума Снижение тяжести трудового процесса		
5410.0081. Уборщик производственных помещений	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Исползовать СИЗ органов дыхания Тяжесть: Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Уменьшение времени контакта с вредными веществами. Уменьшение времени контакта с вредными веществами		
	Тяжесть: Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение тяжести трудового процесса		
Котельная 1-го участка о. Бресвицк (ул. Морьяка, д. 10, к. 3, стр. 2)				
5410.0083. Машинист (кочегар) котельной 2 разряда	Тяжесть: Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение тяжести трудового процесса		

		Шум: Применение средств звукопоглощения	Снижение уровня шума		
5410.0091. Слесарь по ремонту оборудования котельных и пеприготовительных цехов 3 разряда		Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Использовать СИЗ органов дыхания	Уменьшение времени контакта с вредными веществами. Уменьшение времени контакта с вредными веществами		
		Шум: Применение средств звукопоглощения	Снижение уровня шума		
		Тяжесть: Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение тяжести трудового процесса		
5410.0092. Электротрогосварщик 5 разряда		Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Использовать СИЗ органов дыхания	Уменьшение времени контакта с вредными веществами		
		Тяжесть: Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение тяжести трудового процесса		
		УФ-излучение: Использовать СИЗ для защиты от УФ-излучения	Контроль правильного применения СИЗ для снижения уровня воздействия УФ-излучения		
5410.0093. Электромонтер по обслуживанию электроустановок 4 разряда		Тяжесть: Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение тяжести трудового процесса		
		Шум: Применение средств звукопоглощения	Снижение уровня шума		
		Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Использовать СИЗ органов дыхания	Уменьшение времени контакта с вредными веществами. Уменьшение времени контакта с вредными веществами		
<i>Котельная пос. м/з №24 о. Бревенник (ул. Чупрова, д. 10, стр. 1)</i>		Тяжесть: Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение тяжести трудового процесса		
5410.0094. Машинист (кочегар) котельной 2 разряда		Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Использовать СИЗ органов дыхания	Уменьшение времени контакта с вредными веществами. Уменьшение времени контакта с вредными веществами		
<i>Котельная пос. Конвейер (ул. Л. Толстого, д. 30, к. 1, стр. 1)</i>		Тяжесть: Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение тяжести трудового процесса		
5410.0095. Машинист (кочегар) котельной 2 разряда		Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Использовать СИЗ органов дыхания	Уменьшение времени контакта с вредными веществами. Уменьшение времени контакта с вредными веществами		

	звать СИЗ органов дыхания	Уменьшение времени контакта с вредными веществами		
5410.0096. Машинист (кочкар) котельной 2 разряда	Тяжесть: Рационализация рабочих мест и рабочей позы Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Использовать СИЗ органов дыхания	Снижение тяжести трудового процесса Уменьшение времени контакта с вредными веществами. Уменьшение времени контакта с вредными веществами		
<i>Ремонтный участок №2</i>				
5410.0098. Слесарь по обслуживанию тепловых сетей 5 разряда	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Использовать СИЗ органов дыхания Шум: Применение средств звукопоглощения	Уменьшение времени контакта с вредными веществами. Уменьшение времени контакта с вредными веществами		
	Шум: Применение средств звукопоглощения	Снижение уровня шума		
	Тяжесть: Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение тяжести трудового процесса		
5410.0099. Слесарь по обслуживанию тепловых сетей 4 разряда	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Использовать СИЗ органов дыхания Шум: Применение средств звукопоглощения	Уменьшение времени контакта с вредными веществами. Уменьшение времени контакта с вредными веществами		
	Тяжесть: Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение тяжести трудового процесса		
5410.0100. Слесарь по ремонту оборудования котельных и теплоточистительных цехов 5 разряда	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Использовать СИЗ органов дыхания Шум: Применение средств звукопоглощения	Уменьшение времени контакта с вредными веществами. Уменьшение времени контакта с вредными веществами		
	Тяжесть: Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение тяжести трудового процесса		
5410.0101. Слесарь по ремонту оборудования котельных и теплоточистительных цехов 4 разряда	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Использовать СИЗ органов дыхания Шум: Применение средств звукопоглощения	Уменьшение времени контакта с вредными веществами. Уменьшение времени контакта с вредными веществами		
	Тяжесть: Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение тяжести трудового процесса		
5410.0102. Слесарь по ремонту оборудования котельных и пы-	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Использовать СИЗ органов дыхания Шум: Применение средств звукопоглощения	Уменьшение времени контакта с вредными веществами. Уменьшение времени контакта с вредными веществами		

леприготовительных цехов 4 разряда	звать СИЗ органов дыхания	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Шум: Применение средств звукопоглощения	Снижение уровня шума			
	Тяжесть: Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение тяжести трудового процесса			
5410.0103. Токарь 6 разряда	Шум: Применение средств звукопоглощения	Снижение уровня шума			
5410.0104. Уборщик производственных помещений	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Использовать СИЗ органов дыхания	Уменьшение времени контакта с вредными веществами. Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Тяжесть: Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение тяжести трудового процесса			
5410.0105. Электрогазосварщик 4 разряда	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Использовать СИЗ органов дыхания	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Тяжесть: Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение тяжести трудового процесса			
	УФ-излучение: Использовать СИЗ для защиты от УФ-излучения	Контроль правильного применения СИЗ для снижения уровня воздействия УФ-излучения			
5410.0106. Электрогазосварщик 5 разряда	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Использовать СИЗ органов дыхания	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Тяжесть: Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение тяжести трудового процесса			
	УФ-излучение: Использовать СИЗ для защиты от УФ-излучения	Контроль правильного применения СИЗ для снижения уровня воздействия УФ-излучения			
5410.0107. Электромонтер по обслуживанию электроустановок 4 разряда	Тяжесть: Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение тяжести трудового процесса			
	УФ-излучение: Использовать СИЗ для защиты от УФ-излучения	Контроль правильного применения СИЗ для снижения уровня воздействия УФ-излучения			
	Тяжесть: Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение тяжести трудового процесса			
	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Использовать СИЗ органов дыхания	Уменьшение времени контакта с вредными веществами. Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
<i>Район эксплуатации котельных №3</i>					
5410.0108. Мастер участка 2 группы	Тяжесть: Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение тяжести трудового процесса			

	Шум: Применение средств звукопоглощения	Снижение уровня шума			
5410.0109. Механик <i>Компьютерная №10 (пр. Свердлов, д.24, стр.1)</i>	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
5410.0113. Машинист (кочегар) котельной 2 разряда	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Исползовать СИЗ органов дыхания	Уменьшение времени контакта с вредными веществами. Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
<i>Компьютерная сарайка (ул. Зеленен, д.57, стр.3)</i>	Тяжесть: Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение тяжести трудового процесса			
5410.0114. Мастер участка	Тяжесть: Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение тяжести трудового процесса			
5410.0115. Машинист (кочегар) котельной 3 разряда	Тяжесть: Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение тяжести трудового процесса			
	Шум: Применение средств звукопоглощения	Снижение уровня шума			
	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Исползовать СИЗ органов дыхания	Уменьшение времени контакта с вредными веществами. Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
5410.0116. Машинист (кочегар) котельной 3 разряда	Тяжесть: Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение тяжести трудового процесса			
	Шум: Применение средств звукопоглощения	Снижение уровня шума			
	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Исползовать СИЗ органов дыхания	Уменьшение времени контакта с вредными веществами. Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
5410.0117. Оператор теплового пункта 3 разряда	Тяжесть: Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение тяжести трудового процесса			
<i>Компьютерная №12 (ул. Домирала Макарова, д.2, к.4, стр.1)</i>	Шум: Применение средств звукопоглощения	Снижение уровня шума			
5410.0118. Машинист (кочегар) котельной 2 разряда	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Исползовать СИЗ органов дыхания	Уменьшение времени контакта с вредными веществами. Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Шум: Применение средств звукопогло-	Снижение уровня шума			

Котельная № 9 (ул. Кошуринская, д. 23, стр. 1)	Шум: Применение средств звукопоглощения	Снижение уровня шума			
5410.0124. Машинист (кочегар) котельной 2 разряда	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Использовать СИЗ органов дыхания Шум: Применение средств звукопоглощения	Уменьшение времени контакта с вредными веществами. Уменьшение времени контакта с вредными веществами Снижение уровня шума			
Котельная аэропорта, о. Кегостров (ул. Аэропорт Кегостров, д. 38, стр. 1)	Тяжесть: Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение тяжести трудового процесса			
5410.0125. Машинист (кочегар) котельной 2 разряда	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Использовать СИЗ органов дыхания Шум: Применение средств звукопоглощения	Уменьшение времени контакта с вредными веществами. Уменьшение времени контакта с вредными веществами Снижение уровня шума			
Котельная о. Кегостров (ул. Кегостровская, д. 53, к. 1)	Тяжесть: Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение тяжести трудового процесса			
5410.0126. Аппаратчик химводочистки 2 разряда	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Использовать СИЗ органов дыхания Шум: Применение средств звукопоглощения	Уменьшение времени контакта с вредными веществами. Уменьшение времени контакта с вредными веществами Снижение уровня шума			
5410.0127. Машинист (кочегар) котельной 3 разряда	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Использовать СИЗ органов дыхания Шум: Применение средств звукопоглощения	Уменьшение времени контакта с вредными веществами. Уменьшение времени контакта с вредными веществами Снижение уровня шума			
	Тяжесть: Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение тяжести трудового процесса			
5410.0128. Машинист (кочегар) котельной 3 разряда	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Использовать СИЗ органов дыхания	Уменьшение времени контакта с вредными веществами. Уменьшение времени контакта с вредными веществами			

	Шум: Применение средств звукопоглощения	Снижение уровня шума	
	Тяжесть: Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение тяжести трудового процесса	
5410.0129. Машинист (котелгар) котельной 5 разряда	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Использовать СИЗ органов дыхания	Уменьшение времени контакта с вредными веществами. Уменьшение времени контакта с вредными веществами	
	Шум: Применение средств звукопоглощения	Снижение уровня шума	
	Тяжесть: Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение тяжести трудового процесса	
5410.0131. Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов 4 разряда	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Использовать СИЗ органов дыхания	Уменьшение времени контакта с вредными веществами. Уменьшение времени контакта с вредными веществами	
	Шум: Применение средств звукопоглощения	Снижение уровня шума	
	Тяжесть: Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение тяжести трудового процесса	
5410.0132. Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов 5 разряда	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Использовать СИЗ органов дыхания	Уменьшение времени контакта с вредными веществами. Уменьшение времени контакта с вредными веществами	
	Шум: Применение средств звукопоглощения	Снижение уровня шума	
	Тяжесть: Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение тяжести трудового процесса	
5410.0133. Уборщик производственных помещений	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Использовать СИЗ органов дыхания	Уменьшение времени контакта с вредными веществами. Уменьшение времени контакта с вредными веществами	
	Тяжесть: Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение тяжести трудового процесса	
<i>Котельная о. Краснофлотский (ул. Лермонтова, д. 23, стр. 24)</i> 5410.0134. Машинист (котелгар) котельной 3 разряда	Тяжесть: Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение тяжести трудового процесса	
	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Использовать СИЗ органов дыхания	Уменьшение времени контакта с вредными веществами. Уменьшение времени контакта с вредными веществами	
	Шум: Применение средств звукопоглощения	Снижение уровня шума	

<p>Котельная о. Краснофлотский (ул. Пермоштова, д.2, стр.2)</p>	<p>Шум: Применение средств звукопоглощения</p>				
<p>5410.0137. Оператор котельной 5 разряда</p>	<p>Шум: Применение средств звукопоглощения</p>	<p>Снижение уровня шума</p>			
<p>5410.0138. Слесарь-ремонтник 4 разряда</p>	<p>Шум: Применение средств звукопоглощения</p>	<p>Снижение уровня шума</p>			
<p>5410.0139. Сливщик-разливщик 3 разряда</p>	<p>Тяжесть: Рационализация рабочих мест и рабочей позы</p>	<p>Снижение тяжести трудового процесса</p>			
<p>5410.0140. Уборщик производственных помещений</p>	<p>Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Исползовать СИЗ органов дыхания</p>	<p>Уменьшение времени контакта с вредными веществами. Уменьшение времени контакта с вредными веществами</p>			
<p>Комплекция Пирсы (ул. Пирсовая, д.71, к.1, стр.1)</p>	<p>Тяжесть: Рационализация рабочих мест и рабочей позы</p>	<p>Снижение тяжести трудового процесса</p>			
<p>5410.0141. Мастер участка</p>	<p>Тяжесть: Рационализация рабочих мест и рабочей позы</p>	<p>Снижение тяжести трудового процесса</p>			
<p>5410.0142. Машинист (конечгар) котельной 2 разряда</p>	<p>Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Исползовать СИЗ органов дыхания</p>	<p>Уменьшение времени контакта с вредными веществами. Уменьшение времени контакта с вредными веществами</p>			
<p>Комплекция пос. Бакарица (ул. Песочаводская, д.8, стр.3)</p>	<p>Шум: Применение средств звукопоглощения</p>	<p>Снижение уровня шума</p>			
<p>5410.0143. Начальник котельной</p>	<p>Тяжесть: Рационализация рабочих мест и рабочей позы</p>	<p>Снижение тяжести трудового процесса</p>			
<p>5410.0144. Оператор котельной 5 разряда</p>	<p>Шум: Применение средств звукопоглощения</p>	<p>Снижение тяжести трудового процесса</p>			
<p>5410.0145. Слесарь-ремонтник 4 разряда</p>	<p>Шум: Применение средств звукопоглощения</p>	<p>Снижение уровня шума</p>			

	Тяжесть: Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение тяжести трудового процесса		
5410.0146. Сливщик-разливщик 3 разряда	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Исползовать СИЗ органов дыхания Шум: Применение средств звукопоглощения	Уменьшение времени контакта с вредными веществами. Уменьшение времени контакта с вредными веществами Снижение уровня шума		
	Тяжесть: Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение тяжести трудового процесса		
5410.0147. Уборщик производственных помещений	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Исползовать СИЗ органов дыхания Тяжесть: Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Уменьшение времени контакта с вредными веществами. Уменьшение времени контакта с вредными веществами Снижение тяжести трудового процесса		
<i>Котельная пос. Глухое (ул. Дрейера, д.1, к.4, стр.2)</i>				
5410.0148. Аппаратчик химводочистки 2 разряда	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Исползовать СИЗ органов дыхания Шум: Применение средств звукопоглощения	Уменьшение времени контакта с вредными веществами. Уменьшение времени контакта с вредными веществами Снижение уровня шума		
5410.0149. Машинист (котелгар) котельной 4 разряда	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Исползовать СИЗ органов дыхания Шум: Применение средств звукопоглощения	Уменьшение времени контакта с вредными веществами. Уменьшение времени контакта с вредными веществами Снижение уровня шума		
	Тяжесть: Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение тяжести трудового процесса		
5410.0150. Машинист (котелгар) котельной 5 разряда	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Исползовать СИЗ органов дыхания Шум: Применение средств звукопоглощения	Уменьшение времени контакта с вредными веществами. Уменьшение времени контакта с вредными веществами Снижение уровня шума		
	Тяжесть: Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение тяжести трудового процесса		
5410.0151. Машинист топливopдачи 2 разряда	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Исползовать СИЗ органов дыхания	Уменьшение времени контакта с вредными веществами. Уменьшение времени контакта с вредными веществами		

		Шум: Применение средств звукопоглощения	та с вредными веществами		
		Тяжесть: Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение уровня шума		
5410.0152. Начальник котельной		Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса		
5410.0153. Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов 4 разряда		Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Исползовать СИЗ органов дыхания Шум: Применение средств звукопоглощения	Уменьшение времени контакта с вредными веществами. Уменьшение времени контакта с вредными веществами Снижение уровня шума		
		Тяжесть: Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение тяжести трудового процесса		
5410.0154. Уборщик производственных помещений		Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Исползовать СИЗ органов дыхания	Уменьшение времени контакта с вредными веществами. Уменьшение времени контакта с вредными веществами		
		Тяжесть: Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение тяжести трудового процесса		
<i>Котельная школы № 83 (ул. Домирата Макарова, д.33, стр. 1)</i>					
5410.0155. Мастер участка		Тяжесть: Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение тяжести трудового процесса		
5410.0156. Машинист (кочегар) котельной 2 разряда		Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Исползовать СИЗ органов дыхания Шум: Применение средств звукопоглощения	Уменьшение времени контакта с вредными веществами. Уменьшение времени контакта с вредными веществами Снижение уровня шума		
		Тяжесть: Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение тяжести трудового процесса		
5410.0157. Машинист (кочегар) котельной 3 разряда		Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Исползовать СИЗ органов дыхания Шум: Применение средств звукопоглощения	Уменьшение времени контакта с вредными веществами. Уменьшение времени контакта с вредными веществами Снижение уровня шума		
		Тяжесть: Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение тяжести трудового процесса		
<i>Ремонтный участок №3</i>					

5410.0158. Мастер участка	Тяжесть: Рационализация рабочих мест и рабочей позы Шум: Применение средств звукопоглощения	Снижение тяжести трудового процесса Снижение уровня шума	
5410.0159. Оператор теплового пункта 3 разряда	Тяжесть: Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение тяжести трудового процесса	
5410.0160. Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 6 разряда	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Использовать СИЗ органов дыхания Шум: Применение средств звукопоглощения	Уменьшение времени контакта с вредными веществами. Уменьшение времени контакта с вредными веществами Снижение уровня шума	
5410.0161. Слесарь по обслуживанию тепловых сетей 4 разряда	Тяжесть: Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение тяжести трудового процесса	
5410.0162. Слесарь по обслуживанию тепловых сетей 5 разряда	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Использовать СИЗ органов дыхания Шум: Применение средств звукопоглощения	Уменьшение времени контакта с вредными веществами. Уменьшение времени контакта с вредными веществами Снижение уровня шума	
5410.0163. Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов 4 разряда	Тяжесть: Рационализация рабочих мест и рабочей позы Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Использовать СИЗ органов дыхания Шум: Применение средств звукопоглощения	Снижение тяжести трудового процесса Уменьшение времени контакта с вредными веществами. Уменьшение времени контакта с вредными веществами Снижение уровня шума	
5410.0164. Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов 5 разряда	Тяжесть: Рационализация рабочих мест и рабочей позы Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Использовать СИЗ органов дыхания Шум: Применение средств звукопоглощения	Снижение тяжести трудового процесса Уменьшение времени контакта с вредными веществами. Уменьшение времени контакта с вредными веществами Снижение уровня шума	
5410.0165. Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов 6 разряда	Тяжесть: Рационализация рабочих мест и рабочей позы Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Использовать СИЗ органов дыхания	Снижение тяжести трудового процесса Уменьшение времени контакта с вредными веществами. Уменьшение времени контакта с вредными веществами Снижение уровня шума	

	Шум: Применение средств звукопоглощения Тяжесть: Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение уровня шума Снижение тяжести трудового процесса			
5410.0166. Слесарь по ремонту оборудования топливopодaчи 5 разряда	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Исползовать СИЗ органов дыхания Тяжесть: Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Уменьшение времени контакта с вредными веществами. Уменьшение времени контакта с вредными веществами Снижение тяжести трудового процесса			
	Шум: Применение средств звукопоглощения Шум: Применение средств звукопоглощения	Снижение уровня шума Снижение уровня шума			
5410.0167. Токарь 5 разряда	Шум: Применение средств звукопоглощения	Снижение уровня шума			
5410.0168. Токарь 6 разряда	Шум: Применение средств звукопоглощения	Снижение уровня шума			
5410.0169. Электрогазосварщик 4 разряда	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Исползовать СИЗ органов дыхания Тяжесть: Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Уменьшение времени контакта с вредными веществами Снижение тяжести трудового процесса			
	УФ-излучение: Исползовать СИЗ для защиты от УФ-излучения	Контроль правильного применения СИЗ для снижения уровня воздействия УФ-излучения			
5410.0170. Электрогазосварщик 5 разряда	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Исползовать СИЗ органов дыхания Тяжесть: Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Уменьшение времени контакта с вредными веществами Снижение тяжести трудового процесса			
	УФ-излучение: Исползовать СИЗ для защиты от УФ-излучения	Контроль правильного применения СИЗ для снижения уровня воздействия УФ-излучения			
5410.0171. Электрогазосварщик 6 разряда	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Исползовать СИЗ органов дыхания Тяжесть: Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Уменьшение времени контакта с вредными веществами Снижение тяжести трудового процесса			
	УФ-излучение: Исползовать СИЗ для защиты от УФ-излучения	Контроль правильного применения СИЗ для снижения уровня воздействия УФ-излучения			

5410.0172. Электромонтер по обслуживанию электроустановок 4 разряда	Тяжесть; Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение тяжести трудового процесса		
	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Исползовать СИЗ органов дыхания	Уменьшение времени контакта с вредными веществами. Уменьшение времени контакта с вредными веществами		
5410.0173. Электромонтер по обслуживанию электроустановок 5 разряда	Тяжесть; Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение тяжести трудового процесса		
	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Исползовать СИЗ органов дыхания	Уменьшение времени контакта с вредными веществами. Уменьшение времени контакта с вредными веществами		
<i>Цыгломенская ТЭС (ул. Севстрой, д. 3, к. 1)</i>				
5410.0174. Аппаратчик химводочистки 3 разряда	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Исползовать СИЗ органов дыхания Шум: Применение средств звукопоглощения	Уменьшение времени контакта с вредными веществами. Уменьшение времени контакта с вредными веществами Снижение уровня шума		
	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Исползовать СИЗ органов дыхания Шум: Применение средств звукопоглощения	Уменьшение времени контакта с вредными веществами. Уменьшение времени контакта с вредными веществами		
5410.0175. Аппаратчик химводочистки 4 разряда	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Исползовать СИЗ органов дыхания Шум: Применение средств звукопоглощения	Уменьшение времени контакта с вредными веществами. Уменьшение времени контакта с вредными веществами Снижение уровня шума		
	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Исползовать СИЗ органов дыхания Шум: Применение средств звукопоглощения	Уменьшение времени контакта с вредными веществами. Уменьшение времени контакта с вредными веществами		
5410.0176. Котлочист 3 разряда	Тяжесть; Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение тяжести трудового процесса		
	Тяжесть; Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение тяжести трудового процесса		
5410.0177. Мастер участка	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Исползовать СИЗ органов дыхания Шум: Применение средств звукопоглощения	Уменьшение времени контакта с вредными веществами. Уменьшение времени контакта с вредными веществами Снижение уровня шума		
	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Исползовать СИЗ органов дыхания Шум: Применение средств звукопоглощения	Уменьшение времени контакта с вредными веществами. Уменьшение времени контакта с вредными веществами Снижение уровня шума		

	Шения				
	Тяжесть: Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение тяжести трудового процесса			
5410.0179. Машинист (кочегар) котельной 5 разряда	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Исползовать СИЗ органов дыхания	Уменьшение времени контакта с вредными веществами. Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Шум: Применение средств звукопоглощения	Снижение уровня шума			
	Тяжесть: Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение тяжести трудового процесса			
5410.0180. Начальник котельной	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
5410.0181. Оператор котельной 5 разряда	Шум: Применение средств звукопоглощения	Снижение уровня шума			
	Тяжесть: Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение тяжести трудового процесса			
5410.0182. Слесарь-ремонтник 5 разряда	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Исползовать СИЗ органов дыхания	Уменьшение времени контакта с вредными веществами. Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Шум: Применение средств звукопоглощения	Снижение уровня шума			
	Тяжесть: Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение тяжести трудового процесса			
5410.0183. Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов 4 разряда	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Исползовать СИЗ органов дыхания	Уменьшение времени контакта с вредными веществами. Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Шум: Применение средств звукопоглощения	Снижение уровня шума			
	Тяжесть: Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение тяжести трудового процесса			
5410.0184. Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов 5 разряда	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Исползовать СИЗ органов дыхания	Уменьшение времени контакта с вредными веществами. Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Шум: Применение средств звукопоглощения	Снижение уровня шума			
	Тяжесть: Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение тяжести трудового процесса			
5410.0185. Транспортровщик 2 разряда	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Исползовать СИЗ органов дыхания	Уменьшение времени контакта с вредными веществами.			

	зывать СИЗ органов дыхания		Уменьшение времени контакта с вредными веществами		
5410.0186. Транспортировщик 2 разряда	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Исполнять СИЗ органов дыхания		Уменьшение времени контакта с вредными веществами. Уменьшение времени контакта с вредными веществами		
5410.0187. Транспортировщик 3 разряда	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Исполнять СИЗ органов дыхания		Уменьшение времени контакта с вредными веществами. Уменьшение времени контакта с вредными веществами		
5410.0188. Уборщик производственных помещений	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Исполнять СИЗ органов дыхания		Уменьшение времени контакта с вредными веществами. Уменьшение времени контакта с вредными веществами		
	Тяжесть: Рационализация рабочих мест и рабочей позы		Снижение тяжести трудового процесса		
<i>Район эксплуатации котельных №4</i>					
5410.0189. Мастер участка 2 группы	Тяжесть: Рационализация рабочих мест и рабочей позы		Снижение тяжести трудового процесса		
	Шум: Применение средств звукопоглощения		Снижение уровня шума		
<i>Котельная ст. Исакогорка (ул.Клепача, д.13 к.1)</i>					
5410.0193. Аппаратчик химводочистки 3 разряда	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Исполнять СИЗ органов дыхания		Уменьшение времени контакта с вредными веществами. Уменьшение времени контакта с вредными веществами		
	Шум: Применение средств звукопоглощения		Снижение уровня шума		
5410.0194. Мастер участка	Тяжесть: Рационализация рабочих мест и рабочей позы		Снижение тяжести трудового процесса		
5410.0195. Машинист (кочегар) котельной 5 разряда	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Исполнять СИЗ органов дыхания		Уменьшение времени контакта с вредными веществами. Уменьшение времени контакта с вредными веществами		
	Тяжесть: Рационализация рабочих мест и рабочей позы		Снижение тяжести трудового процесса		
5410.0196. Машинист (кочегар) котельной 5 разряда	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Исполнять СИЗ органов дыхания		Уменьшение времени контакта с вредными веществами. Уменьшение времени контакта с вредными веществами		
	Тяжесть: Рационализация рабочих мест		Снижение тяжести трудового процесса		

	и рабочей позы		процесса			
5410.0197. Машинист (кочегар) котельной 6 разряда	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Исполнять СИЗ органов дыхания	Уменьшение времени контакта с вредными веществами. Уменьшение времени контакта с вредными веществами				
	Тяжесть: Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение тяжести трудового процесса				
5410.0198. Машинист топливно-поддачи 4 разряда	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Исполнять СИЗ органов дыхания	Уменьшение времени контакта с вредными веществами. Уменьшение времени контакта с вредными веществами				
	Шум: Применение средств звукопоглощения	Снижение уровня шума				
	Тяжесть: Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение тяжести трудового процесса				
5410.0199. Машинист топливно-поддачи 4 разряда	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Исполнять СИЗ органов дыхания	Уменьшение времени контакта с вредными веществами. Уменьшение времени контакта с вредными веществами				
	Шум: Применение средств звукопоглощения	Снижение уровня шума				
	Тяжесть: Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение тяжести трудового процесса				
5410.0200. Начальник котельной	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса				
5410.0201. Уборщик производственных помещений	Тяжесть: Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение тяжести трудового процесса				
	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Исполнять СИЗ органов дыхания	Уменьшение времени контакта с вредными веществами. Уменьшение времени контакта с вредными веществами				
<i>Котельная № 2 (ул. Пограничная, д.13, к.1)</i>						
5410.0202. Машинист (кочегар) котельной 3 разряда	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Исполнять СИЗ органов дыхания	Уменьшение времени контакта с вредными веществами. Уменьшение времени контакта с вредными веществами				
	Тяжесть: Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение тяжести трудового процесса				
5410.0203. Машинист (кочегар) котельной 3 разряда	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Исполнять СИЗ органов дыхания	Уменьшение времени контакта с вредными веществами. Уменьшение времени контакта с вредными веществами				

5410.0204. Машинист (котелгар) котельной 3 разряда	Тяжесть: Рационализация рабочих мест и рабочей позы Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Использовать СИЗ органов дыхания	Снижение тяжести трудового процесса Уменьшение времени контакта с вредными веществами. Уменьшение времени контакта с вредными веществами							
5410.0205. Машинист (котелгар) котельной 3 разряда	Тяжесть: Рационализация рабочих мест и рабочей позы Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Использовать СИЗ органов дыхания	Снижение тяжести трудового процесса Уменьшение времени контакта с вредными веществами. Уменьшение времени контакта с вредными веществами							
5410.0206. Транспортёрщик 2 разряда	Тяжесть: Рационализация рабочих мест и рабочей позы Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Использовать СИЗ органов дыхания Шум: Применение средств звукопоглощения	Снижение тяжести трудового процесса Уменьшение времени контакта с вредными веществами. Уменьшение времени контакта с вредными веществами Снижение уровня шума							
5410.0207. Уборщик производственных помещений	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Использовать СИЗ органов дыхания Тяжесть: Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Уменьшение времени контакта с вредными веществами. Уменьшение времени контакта с вредными веществами Снижение тяжести трудового процесса							
<i>Котельная №5 Беломорская СКП террит. ТЭСУ(ул.Речников, д.32к.1, стр.1)</i>									
5410.0208. Мастер участка	Тяжесть: Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение тяжести трудового процесса							
5410.0209. Машинист (котелгар) котельной 2 разряда	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Использовать СИЗ органов дыхания Тяжесть: Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Уменьшение времени контакта с вредными веществами. Уменьшение времени контакта с вредными веществами Снижение тяжести трудового процесса							
5410.0210. Машинист (котелгар) котельной 2 разряда	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Использовать СИЗ органов дыхания Тяжесть: Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Уменьшение времени контакта с вредными веществами. Уменьшение времени контакта с вредными веществами Снижение тяжести трудового процесса							

<p>Котельная ГУП "Трамворская ДРСУ" (ул. Дорожников, 0.4 стр. 1)</p>					
<p>5410.0211. Машинист (кочегар) котельной 2 разряда</p>	<p>Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Исполнять СИЗ органов дыхания</p>	<p>Уменьшение времени контакта с вредными веществами. Уменьшение времени контакта с вредными веществами</p>			
	<p>Тяжесть: Рационализация рабочих мест и рабочей позы</p>	<p>Снижение тяжести трудового процесса</p>			
<p>5410.0212. Машинист (кочегар) котельной 2 разряда</p>	<p>Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Исполнять СИЗ органов дыхания</p>	<p>Уменьшение времени контакта с вредными веществами. Уменьшение времени контакта с вредными веществами</p>			
	<p>Тяжесть: Рационализация рабочих мест и рабочей позы</p>	<p>Снижение тяжести трудового процесса</p>			
<p>Котельная пос. Зеленый бор (тротуар Зеленоборский, стр. 19)</p>					
<p>5410.0213. Машинист (кочегар) котельной 4 разряда</p>	<p>Шум: Применение средств звукопоглощения</p>	<p>Снижение уровня шума</p>			
	<p>Тяжесть: Рационализация рабочих мест и рабочей позы</p>	<p>Снижение тяжести трудового процесса</p>			
<p>5410.0214. Машинист (кочегар) котельной 4 разряда</p>	<p>Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Исполнять СИЗ органов дыхания</p>	<p>Уменьшение времени контакта с вредными веществами. Уменьшение времени контакта с вредными веществами</p>			
	<p>Шум: Применение средств звукопоглощения</p>	<p>Снижение уровня шума</p>			
<p>5410.0215. Машинист топливоподачи 2 разряда</p>	<p>Тяжесть: Рационализация рабочих мест и рабочей позы</p>	<p>Уменьшение времени контакта с вредными веществами. Уменьшение времени контакта с вредными веществами</p>			
	<p>Шум: Применение средств звукопоглощения</p>	<p>Снижение тяжести трудового процесса</p>			
<p>5410.0216. Начальник котельной</p>	<p>Шум: Применение средств звукопоглощения</p>	<p>Снижение уровня шума</p>			
<p>5410.0217. Уборщик производственных помещений</p>	<p>Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Исполнять СИЗ органов дыхания</p>	<p>Уменьшение времени контакта с вредными веществами. Уменьшение времени контакта с вредными веществами</p>			

			та с вредными веществами			
		Тяжесть: Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение тяжести трудового процесса			
<i>Котельная пос. Лесная речка, Верхний городок (Лактинское шоссе, д.20, стр.1)</i>						
5410.0218. Мастер участка	Тяжесть: Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение тяжести трудового процесса				
5410.0219. Машинист (кочегар) котельной 3 разряда	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Исполнять СИЗ органов дыхания	Уменьшение времени контакта с вредными веществами. Уменьшение времени контакта с вредными веществами				
	Тяжесть: Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение тяжести трудового процесса				
5410.0220. Машинист (кочегар) котельной 3 разряда	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Исполнять СИЗ органов дыхания	Уменьшение времени контакта с вредными веществами. Уменьшение времени контакта с вредными веществами				
	Тяжесть: Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение тяжести трудового процесса				
5410.0221. Машинист (кочегар) котельной 3 разряда	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Исполнять СИЗ органов дыхания	Уменьшение времени контакта с вредными веществами. Уменьшение времени контакта с вредными веществами				
	Тяжесть: Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение тяжести трудового процесса				
5410.0222. Машинист (кочегар) котельной 3 разряда	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Исполнять СИЗ органов дыхания	Уменьшение времени контакта с вредными веществами. Уменьшение времени контакта с вредными веществами				
	Тяжесть: Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение тяжести трудового процесса				
5410.0223. Машинист (кочегар) котельной 3 разряда	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Исполнять СИЗ органов дыхания	Уменьшение времени контакта с вредными веществами. Уменьшение времени контакта с вредными веществами				
	Тяжесть: Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение тяжести трудового процесса				
5410.0224. Подсобный рабочий	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса				
	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Исполнять СИЗ органов дыхания	Уменьшение времени контакта с вредными веществами. Уменьшение времени контакта с вредными веществами				

	Шум: Применение средств звукопоглощения	та с вредными веществами Снижение уровня шума		
5410.0225. Уборщик производственных помещений	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Исползовать СИЗ органов дыхания	Уменьшение времени контакта с вредными веществами. Уменьшение времени контакта с вредными веществами		
<i>Котельная пос. Лесная речка, Нижний городок (Паштинское шоссе, д.1)</i>				
5410.0226. Мастер участка	Тяжесть: Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение тяжести трудового процесса		
5410.0227. Машинист (кочегар) котельной 3 разряда	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Исползовать СИЗ органов дыхания	Уменьшение времени контакта с вредными веществами. Уменьшение времени контакта с вредными веществами		
	Тяжесть: Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение тяжести трудового процесса		
5410.0228. Машинист (кочегар) котельной 3 разряда	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Исползовать СИЗ органов дыхания	Уменьшение времени контакта с вредными веществами. Уменьшение времени контакта с вредными веществами		
	Тяжесть: Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение тяжести трудового процесса		
5410.0229. Уборщик производственных помещений	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Исползовать СИЗ органов дыхания	Уменьшение времени контакта с вредными веществами. Уменьшение времени контакта с вредными веществами		
<i>Котельная пос. Турдеево (ул. Таежская, д.19, к.1)</i>				
5410.0230. Машинист (кочегар) котельной 2 разряда	Тяжесть: Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение тяжести трудового процесса		
	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Исползовать СИЗ органов дыхания	Уменьшение времени контакта с вредными веществами. Уменьшение времени контакта с вредными веществами		
5410.0231. Машинист (кочегар) котельной 3 разряда	Тяжесть: Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение тяжести трудового процесса		
	Химический: Организовать рациональ-	Уменьшение времени контак-		

		ные режимы труда и отдыха. Использовать СИЗ органов дыхания		та с вредными веществами. Уменьшение времени контакта с вредными веществами		
5410.0232. Машинист (кочегар) котельной 3 разряда		Тяжесть: Рационализация рабочих мест и рабочей позы Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Использовать СИЗ органов дыхания		Снижение тяжести трудового процесса Уменьшение времени контакта с вредными веществами. Уменьшение времени контакта с вредными веществами		
5410.0233. Подсобный рабочий		Тяжесть: Рационализация рабочих мест и рабочей позы Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Использовать СИЗ органов дыхания Шум: Применение средств звукопоглощения		Снижение тяжести трудового процесса Уменьшение времени контакта с вредными веществами. Уменьшение времени контакта с вредными веществами Снижение уровня шума		
5410.0234. Уборщик производственных помещений		Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Использовать СИЗ органов дыхания Тяжесть: Рационализация рабочих мест и рабочей позы		Уменьшение времени контакта с вредными веществами. Уменьшение времени контакта с вредными веществами Снижение тяжести трудового процесса		
<i>Котельная пос. Турдево Пром-база (ул. Центральная, д. 2, стр. 1)</i>						
5410.0236. Машинист (кочегар) котельной 3 разряда		Тяжесть: Рационализация рабочих мест и рабочей позы Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Использовать СИЗ органов дыхания Шум: Применение средств звукопоглощения		Снижение тяжести трудового процесса Уменьшение времени контакта с вредными веществами. Уменьшение времени контакта с вредными веществами Снижение уровня шума		
5410.0237. Подсобный рабочий		Тяжесть: Рационализация рабочих мест и рабочей позы Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Использовать СИЗ органов дыхания Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Использовать СИЗ органов дыхания		Снижение тяжести трудового процесса Уменьшение времени контакта с вредными веществами. Уменьшение времени контакта с вредными веществами Снижение уровня шума		
5410.0238. Уборщик производственных помещений		Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Использовать СИЗ органов дыхания		Уменьшение времени контакта с вредными веществами. Уменьшение времени контакта с вредными веществами Уменьшение времени контакта с вредными веществами		

5410.0246. Электрогазоварщик 4 разряда	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Использовать СИЗ органов дыхания Тяжесть: Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Уменьшение времени контакта с вредными веществами Снижение тяжести трудового процесса Контроль правильного применения СИЗ для снижения уровня воздействия УФ-излучения			
5410.0247. Электрогазоварщик 5 разряда	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Использовать СИЗ органов дыхания Тяжесть: Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Уменьшение времени контакта с вредными веществами Снижение тяжести трудового процесса			
5410.0248. Электромонтер по обслуживанию электроустановок 4 разряда	УФ-излучение: Использовать СИЗ для защиты от УФ-излучения Тяжесть: Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Контроль правильного применения СИЗ для снижения уровня воздействия УФ-излучения Снижение тяжести трудового процесса			
5410.0249. Электромонтер по обслуживанию электроустановок 5 разряда	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Использовать СИЗ органов дыхания Тяжесть: Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Уменьшение времени контакта с вредными веществами. Уменьшение времени контакта с вредными веществами Снижение тяжести трудового процесса			
<i>Район эксплуатации котельных №3/Ремонтный участок №3</i>	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Использовать СИЗ органов дыхания	Уменьшение времени контакта с вредными веществами. Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
5410.0250. Мастер участка	Тяжесть: Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение тяжести трудового процесса			
5410.0251. Слесарь по обслуживанию тепловых сетей 4 разряда	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Использовать СИЗ органов дыхания Шум: Применение средств звукопоглощения	Уменьшение времени контакта с вредными веществами. Уменьшение времени контакта с вредными веществами Снижение уровня шума			

	Тяжесть: Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение тяжести трудового процесса			
5410.0252. Слесарь по обслуживанию тепловых сетей 5 разряда	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Использовать СИЗ органов дыхания	Уменьшение времени контакта с вредными веществами. Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Шум: Применение средств звукопоглощения	Снижение уровня шума			
	Тяжесть: Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение тяжести трудового процесса			
5410.0253. Электрогазосварщик 5 разряда	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Использовать СИЗ органов дыхания	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Тяжесть: Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение тяжести трудового процесса			
	УФ-излучение: Использовать СИЗ для защиты от УФ-излучения	Контроль правильного применения СИЗ для снижения уровня воздействия УФ-излучения			

Дата составления: 17.12.2019

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Директор

(должность)

(подпись)

Дюргев Д.В.

Ф.И.О.

20.12.19

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник ПТО

(должность)

(подпись)

Попов А.С.

Ф.И.О.

20.12.19

(дата)

Начальник ГТТриПР

(должность)

(подпись)

Бобровский А.Н.

Ф.И.О.

20.12.19

(дата)

Начальник ГОТИПК

(должность)

(подпись)

Кольбин С.А.

Ф.И.О.

20.12.19

(дата)

Начальник СЭЭО, КИПИА

(должность)

(подпись)

Ромашов Д.А.

Ф.И.О.

20.12.19

(дата)

Начальник юридического отдела г. Ар-

хангельск

(должность)

(подпись)

Стахеева Е.Н.

Ф.И.О.

20.12.19

(дата)

Ведущий экономист по труду - начальник группы по г. Архангельск
(должность)


(подпись)

Заболотная Л.Н.
(Ф.И.О.)

20.12.19
(дата)


Ведущий специалист группы кадров по г. Архангельск
(должность)


(подпись)

Фенева И.П.
(Ф.И.О.)

20.12.19
(дата)

Председатель ППО "Архангельские котельные ПАО "ТГК-2"
(должность)


(подпись)

Английский В.С.
(Ф.И.О.)

20.12.19
(дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

5070


(подпись)

Пятничко Лидия Борисовна
(Ф.И.О.)

17.12.2019
(дата)

(№ в реестре экспертов)