

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Публичное акционерное общество "Территориальная генерирующая компания №2" (ЯТЭС)

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
<i>ЯТЭС</i>					
<i>Руководство</i>	Не требуется	-			
<i>Группа депопроизводства</i>	Не требуется	-			
<i>Группа охраны труда и производственного контроля</i>	Не требуется	-			
<i>Производственно-технический отдел</i>	Не требуется	-			
<i>Группа присоединений</i>	Не требуется	-			
<i>Служба эксплуатации электро-технического оборудования, КИ-ПиА</i>	Не требуется	-			
<i>Операционно-диспетчерская служба</i>	Не требуется	-			
<i>Операционно-выездная бригада</i>					
ЯТЭС-003526-1101/ДопР19-20. Слесарь по обслуживанию тепловых сетей 4 разряда	Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение тяжести трудового процесса			
<i>1 сетевой район III группы</i>					
ЯТЭС-003526-1101/ДопР19-22. Старший мастер участка 1 группы	Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение тяжести трудового процесса			
ЯТЭС-003526-1101/ДопР19-23. Мастер участка 2 группы	Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение тяжести трудового процесса			
ЯТЭС-003526-1101/ДопР19-24. Мастер участка 2 группы	Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение тяжести трудового процесса			
ЯТЭС-003526-1101/ДопР19-25. Мастер участка 2 группы	Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение тяжести трудового процесса			
ЯТЭС-003526-1101/ДопР19-26. Электросварщик ручной сварки 5 разряда	Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
	Уменьшить время воздействия вредного фактора	Снижение времени воздействия ЭМП			
	Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение тяжести трудового процесса			

ЯТС-003526-1101/ДогР19-27А. Слесарь по обслуживанию тепловых сетей 4 разряда	Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение тяжести трудового процесса			
ЯТС-003526-1101/ДогР19-30А. Газорезчик 4 разряда	Усовершенствовать систему вентиляции ции.	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны.			
	Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение тяжести трудового процесса			
	Применение средств звукопоглощения	Снижение уровня шума			
ЯТС-003526-1101/ДогР19-31. Электросварщик ручной сварки 5 разряда	Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение тяжести трудового процесса			
	Усовершенствовать систему вентиляции ции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
	Уменьшить время воздействия вредного фактора	Снижение времени воздействия ЭМП			
ЯТС-003526-1101/ДогР19-32А. Слесарь по обслуживанию тепловых сетей 5 разряда	Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение тяжести трудового процесса			
ЯТС-003526-1101/ДогР19-33А. Слесарь по обслуживанию тепловых сетей 4 разряда	Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение тяжести трудового процесса			
<i>Заволжский участок</i>					
ЯТС-003526-1101/ДогР19-34. Слесарь по обслуживанию тепловых сетей 5 разряда	Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение тяжести трудового процесса			
ЯТС-003526-1101/ДогР19-35. Слесарь по обслуживанию тепловых сетей 4 разряда	Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение тяжести трудового процесса			
<i>3 сетевой район II зруины</i>					
ЯТС-003526-1101/ДогР19-40. Электросварщик ручной сварки 5 разряда	Уменьшить время воздействия вредного фактора	Снижение времени воздействия ЭМП			
	Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение тяжести трудового процесса			
	Усовершенствовать систему вентиляции ции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
	Применение средств звукопоглощения	Снижение уровня шума			

ЯТС-003526-1101/ДогР19-41А. Слесарь по обслуживанию теп- ловых сетей 5 разряда	Рационализация рабочих мест и рабо- чей позы	Снижение тяжести трудового процесса			
ЯТС-003526-1101/ДогР19-42А. Слесарь по обслуживанию теп- ловых сетей 4 разряда	Рационализация рабочих мест и рабо- чей позы	Снижение тяжести трудового процесса			
ЯТС-003526-1101/ДогР19-43А. Машинист насосных установок 4 разряда	Применение средств звукопоглощения	Снижение уровня шума			
ЯТС-003526-1101/ДогР19-44А. Машинист насосных установок 4 разряда	Применение средств звукопоглощения	Снижение уровня шума			
ЯТС-003526-1101/ДогР19-46. Газорезчик 4 разряда	Усовершенствовать систему вентиля- ции.	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны.			
	Применение средств звукопоглощения	Снижение уровня шума			
	Рационализация рабочих мест и рабо- чей позы	Снижение тяжести трудового процесса			
<i>Участок по обслуживанию теп- ловых сетей пос. Дубки, Нявки, Щедрино</i>					
ЯТС-003526-1101/ДогР19-47. Слесарь по обслуживанию теп- ловых сетей 5 разряда	Рационализация рабочих мест и рабо- чей позы	Снижение тяжести трудового процесса			
ЯТС-003526-1101/ДогР19-48А. Слесарь по обслуживанию теп- ловых сетей 4 разряда	Рационализация рабочих мест и рабо- чей позы	Снижение тяжести трудового процесса			
ЯТС-003526-1101/ДогР19-49. Электросварщик ручной сварки 5 разряда	Усовершенствовать систему вентиля- ции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
	Применение средств звукопоглощения	Снижение уровня шума			
	Уменьшить время воздействия вредного фактора	Снижение времени воздей- ствия ЭМП			
	Рационализация рабочих мест и рабо- чей позы	Снижение тяжести трудового процесса			
ЯТС-003526-1101/ДогР19-50. Газорезчик 4 разряда	Усовершенствовать систему вентиля- ции.	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны.			
	Применение средств звукопоглощения	Снижение уровня шума			
	Рационализация рабочих мест и рабо- чей позы	Снижение тяжести трудового процесса			
<i>4 сетевой район II группы</i>					

ЯТС-003526-1101/ДогР19-53. Мастер участка 2 группы	Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение тяжести трудового процесса			
ЯТС-003526-1101/ДогР19-54. Электросварщик ручной сварки 5 разряда	Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
	Уменьшить время воздействия вредного фактора	Снижение времени воздействия ЭМП			
	Применение средств звукопоглощения	Снижение уровня шума			
	Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение тяжести трудового процесса			
ЯТС-003526-1101/ДогР19-55А. Слесарь по обслуживанию тепловых сетей 5 разряда	Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение тяжести трудового процесса			
ЯТС-003526-1101/ДогР19-56А. Слесарь по обслуживанию тепловых сетей 4 разряда	Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение тяжести трудового процесса			
ЯТС-003526-1101/ДогР19-58. Газорезчик 4 разряда	Уменьшить время воздействия вредного фактора	Снижение времени воздействия ЭМП			
	Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны.			
	Применение средств звукопоглощения	Снижение уровня шума			
	Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение тяжести трудового процесса			
<i>Транспортный цех</i>					
ЯТС-003526-1101/ДогР19-88. Машинист крана автомобильного КАМАЗ, рег. знак №КЗ25ХН 76	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации			
ЯТС-003526-1101/ДогР19-95. Машинист бульдозера ДТ-75 Н, рег. знак №09-50ХР 76	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации			
ЯТС-003526-1101/ДогР19-97. Машинист экскаватора ТЕРЕХ ТЛВ- 825, рег. знак №80-03ХТ 76	Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение тяжести трудового процесса			
ЯТС-003526-1101/ДогР19-98. Машинист бульдозера Т-330 Р-01, рег. знак №66-88ХМ 76	Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение тяжести трудового процесса			

	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума		
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации		
ЯТС-003526-1101/ДогР19-100. Тракторист Беларусь-82.1, рег. знак №28-47ХТ 76	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума		
ЯТС-003526-1101/ДогР19-103. Машинист экскаватора ТЕРЕХ ТЛВ-825, рег. знак №36-87ХТ 76	Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение тяжести трудового процесса		
ЯТС-003526-1101/ДогР19-105. Тракторист Т 30-69 КО, рег. знак №98-50ХМ 76	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума		
ЯТС-003526-1101/ДогР19-107. Тракторист Т-150К, рег. знак №74-77ХМ 76	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума		
ЯТС-003526-1101/ДогР19-108. Тракторист МТЗ-80, рег. знак №33-86ХХ 76	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума		
ЯТС-003526-1101/ДогР19-109. Тракторист Беларусь-82.1, рег. знак №28-16ХТ 76	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума		
ЯТС-003526-1101/ДогР19-111. Машинист экскаватора ТЕРЕХ ТЛВ-825, рег. знак №80-02ХТ 76	Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение тяжести трудового процесса		

Дата составления: 06.06.2020

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Директор

(должность)

(подпись)

Абаков М.Н.

(Ф.И.О.)

30.06.2020

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Инспектор по технической эксплуатации
ЦиИ тепловых сетей

(должность)

(подпись)

Самойлова Ю.В.

(Ф.И.О.)

(дата)

Председатель ППО "Дрэнерго"

(должность)

(подпись)

Майоров А.Н.

(Ф.И.О.)

(дата)

Специалист I категории

(должность)

(подпись)

Лобанова О.Ю.

(Ф.И.О.)

(дата)

Главный экономист по труду

(должность)

(подпись)

Морозова Ж.В.

(Ф.И.О.)

(дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

519

(№ в реестре экспертов)

(подпись)

Ибагуллин Айрат Наилевич

(Ф.И.О.)

06.06.2020

(дата)